

Boîtes pour présentoirs ■

■ Cosses anneaux

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 56.



Section	Bornage								pcs
	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
0,5-1,5	B620/2,5E	B620/3E	B620/3,5E	B620/4E	B620/5E	B620/6E	B620/8E	B620/10E	100
1,5-2,5		B630/3E	B630/3,5E	B630/4E	B630/5E	B630/6E	B630/8E	B630/10E	100
4-6				B650/4E	B650/5E	B650/6E	B650/8E*	B650/10E*	100/50*



■ Cosses fourches

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 56.



Section	Bornage								pcs
	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10		
0,5-1,5	B620C/3E	B620C/3,5E	B620C/4E	B620C/5E	B620C/6E			100	
1,5-2,5	B630C/3E	B630C/3,5E	B630C/4E	B630C/5E	B630C/6E	B630/8E	B630/10E	100	
4-6			B650C/4E	B650C/5E	B650C/6E	B650C/8E*	B650C/10E*	100/50*	



■ Cosses fiches rondes

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 56.



Référence n°	Section	pcs
B705E	0,5-1,5	100
B710E	1,5-2,5	100
B715E	4-6	100



■ Cosses fiches plates

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 57.



Référence n°	Section	pcs
B706E	0,5-1,5	100
B711E	1,5-2,5	100
B716E	3,5-5,5	100



■ Fiches rondes mâles

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 57.



Référence n°	Section	Broche Ø	pcs
B1020E	0,5-1,5	4	100
B1030/4E	1,5-2,5	4	100
B1030E	1,5-2,5	5	100
B1050E	4-6	5	100



■ Fiches rondes femelles

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 57.



Référence n°	Section	Broche Ø	pcs
B920E	0,5-1,5	4	100
B930/4E	1,5-2,5	4	100
B930E	1,5-2,5	5	100
B950E	4-6	5	100



K1



K2



K3



K4



K5



G1




G2



G3

**K1 CONNEXION**

■ Cosses à sertir pré-isolées



■ Cosses à sertir pré-isolées PVC

Caractéristiques :

- Cuivre étamé
- Isolant « easy entry system »
- Isolant PVC auto extinguable UL 94-V0
- Température d'utilisation 75°C




E 195540

↪ Anneau



\* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation ( \_ - , . / )      ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm²	Couleur	Dimensions mm				100 pcs ~ kg	pcs	
			d2	d3	l	s			
620/2,5E	0,5 - 1,5	■	2,6	8	19	0,8	0,060	100	
620/3E		■	3,2	8	19	0,8	0,060	100	
620/3,5E		■	3,7	8	18,2	0,8	0,055	100	
620/4E		■	4,2	8	17,9	0,8	0,070	100	
620/5E		■	5,2	8	18,4	0,8	0,090	100	
620/6E		■	6,2	10	19	0,8	0,080	100	
620/8E		■	8,3	14	23	0,8	0,130	100	
620/10E		■	10,5	14	23,2	0,8	0,130	100	
630/3E		1,5 - 2,5	■	3,2	8	19	0,8	0,065	100
630/3,5E			■	3,7	8	19	0,8	0,065	100
630/4E	■		4,2	8	19	0,8	0,080	100	
630/5E	■		5,2	9	18,5	0,8	0,090	100	
630/6E	■		6,2	10,5	20,8	0,8	0,110	100	
630/8E	■		8,3	15	25,5	0,8	0,130	100	
630/10E	■		10,5	15	25,5	0,8	0,160	50	
650/4E	4 - 6		■	4,2	8	22,4	1	0,140	50
650/5E			■	5,6	10	22,5	1	0,160	50
650/6E			■	6,6	11	25	1	0,170	50
650/8E		■	8,3	15	29,3	1	0,220	50	
650/10E		■	10,5	19	30,5	1	0,290	100	




E 195540

↪ Fourche



\* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation ( \_ - , . / )      ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm²	Couleur	Dimensions mm					100 pcs ~ kg	pcs
			d2	d3	l1	l2	s		
620C/3E	0,5 - 1,5	■	3,2	6	17,1	20	0,8	0,060	100
620C/3,5E		■	3,7	6,5	16,9	19,4	0,8	0,060	100
620C/4E		■	4,2	6,4	16,7	20,9	0,8	0,070	100
620C/5E		■	5,2	8	18,4	21,2	0,8	0,090	100
620C/6E	1,5 - 2,5	■	6,2	9,2	18,7	22,4	0,8	0,080	100
630C/3E		■	3,2	5,6	19,4	23	0,8	0,065	100
630C/3,5E		■	3,7	6,6	16,3	20,3	0,8	0,065	100
630C/4E		■	4,2	6,6	16,3	20,3	0,8	0,080	100
630C/5E		■	5,2	9,1	20,5	25	0,8	0,090	100
630C/6E		■	6,2	10	22,2	27	0,8	0,110	100
650C/4E	4 - 6	■	4,3	8,1	21,2	26	1	0,140	50
650C/5E		■	5,2	9	24,5	28,5	1	0,160	50
650C/6E		■	6,2	11	25	29,5	1	0,170	50
650C/8E		■	8,2	15,2	29	35,2	1	0,220	50
650C/10E		■	10,5	19	30,6	38	1	0,280	50



E 195540

↪ Fiche ronde



\* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation ( \_ - , . / )      ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm²	Couleur	Dimensions mm						100 pcs ~ kg	pcs	
			d3	d4	l1	l2	a1	a2			s
705KE	0,5 - 1,5	■	1,8	4,2	18	9	5	10,5	0,8	0,060	100
705E		■	1,8		22	12			0,8	0,065	100
710KE	1,5 - 2,5	■	1,8	4,8	19,5	9	5	10,4	0,8	0,060	100
710E		■	1,8		23	12			0,8	0,065	100
710LE	4 - 6	■	1,8		27,5	16			0,8	0,100	100
715E		■	2,6	6,6	26	15	6	14	1	0,160	100

\* Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir pages 77 à 78.

↪ Outillage : voir page 69.