



# NUEVO PRODUCTO

Announcement Number: S04091901\_SPA

## #JF015E-PISTON


JATCO/NISSAN JF015E/REOF11A

**Piston Maquinado en CNC de acero endurecido que reemplaza el prision superior de la pulea primaria**



**No dejes que este problema comun vaya sin revisarse! Este piston **NECESITA SER PRESIONADO** si no va a fugar!**

Deslizamiento de Puleas, con o sin codigos cuando esta caliente. Normalmente la causa es el piston superior de la pulea primaria, el piston se desliza en la parte inferior cuando debe ser presionado porque de ahi sella. un piston que fuga presion causa que la banda se deslice.



**Ensamble de la pulea primaria**



**Ensamble de la pulea Secundaria**

**INGENIADO PARA RENDIMIENTO.  
DISEÑADO PARA DURABILIDAD.**

