



Models/Modelos/Modèles
65080LF-▲ & 65480LF-▲
 Series/Series/Seria
Siderna®

65080LF-▲



65480LF-▲



* Prior to 2016, model did not use a stream straightener.
 Component must be replaced once removed. This is not a user-serviceable part.

Antes de 2016, la modelo no usaba un enderezador de flujo.
 Debe reemplazar el componente una vez que lo ha retirado.
 Esto no es una pieza que puede ser reparada por el usuario.

Avant 2016, le modèle n'utilisait pas de redresseur de flux.
 Le composant doit être remplacé une fois qu'il a été enlevé. Il ne peut être réparé.

▲ Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini