

Inspection Report
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, China Representative Office
Room 2306B Waitan Mansion, No.132 Renmin Road, Ningbo.
Tel:0086-574-87655585 Fax:0086-574-87655669
www.brennenstuhl.com E-mail:wilson@cn.brennenstuhl.com
Report No. 520026_1290080_1

Date	2023-02-20	Supplier Name	Siterwell(De)		Supplier No. Production week	4211/0523
Order No.	520026	Art.No.	1290080		Inspection Instruction No.	297
Total Qty.	48000 pcs	Tested Quantity	Special inspection Level:S-2	13 pcs	Inspector	Howar Shao
			General inspection Level:I	200 pcs		
No.	Problem description	Class of failure			Result	
		A	B	C		
1	The packing file should be updated			200	Linmin agree to release	
SUM				200		
Rework details of the problems	No					
Improved points out of last reports	No					
Decision	Release					
Quality evaluation	☆☆☆	Service evaluation	☆☆☆			
Remarks	PLEASE NOTE THAT THIS INSPECTION RESULT IS GIVEN UNDER THE CONDITION THAT THERE ARE NO ADDITIONAL FINDINGS DURING INCOMING INSPECTION AT THE HUGO BRENNENSTUHL GROUP.					

产成品及主要材料检验记录表(供内部使用), 请一填填好, 没有填写内容, 请在空格处签字。
Product Information and Audit Report (Internal Use Only), If it is OK, please mark "✓", you must fill, if not applicable, mark "X". If not checked, keep it blank!

序号	检验项目	检验结果	检验日期	检验人	检验地点	检验设备	检验方法	检验标准	检验结论	检验日期	检验人	检验地点	检验设备	检验方法	检验标准	检验结论
1	外观	✓														
2	尺寸	✓														
3	重量	✓														
4	材料	✓														
5	性能	✓														
6	寿命	✓														
7	安全	✓														
8	环保	✓														
9	包装	✓														
10	标识	✓														
11	其他	✓														

产品主要检验项目 (请在空格处填写, 若不合格请填写 "X")
Product main items (if the unit is done or open, please mark "✓", if not, please keep it blank)

序号	检验项目	检验结果	检验日期	检验人	检验地点	检验设备	检验方法	检验标准	检验结论	检验日期	检验人	检验地点	检验设备	检验方法	检验标准	检验结论
1	外观	✓														
2	尺寸	✓														
3	重量	✓														
4	材料	✓														
5	性能	✓														
6	寿命	✓														
7	安全	✓														
8	环保	✓														
9	包装	✓														
10	标识	✓														
11	其他	✓														

备注及说明: 检验过程中, 对产品品质, 如有任何疑问, 请及时反馈, 以便及时处理。
Remarks: During the inspection process, if there are any questions about the product quality, please feedback in time for timely processing.

215_7239.JPG



1290080 (1).JPG



1290080 (2).JPG



The packing file should be updated



The packing file should be updated



The packing file should be updated



The packing file should be updated