



Nissan Qashqai Visia

EZ 02/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 135.431km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai Visia [DE - SUV5 1.2 DIG-T EU6, Visia 4x2, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFFAJ11U2534235	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.431km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 16.741km	Letzter Service am 03/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (WLTP) 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Tiergeruch; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturset
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe innen schwarz, hochglänzend
- 4 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2646 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

- | | |
|---|---|
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Mittelarmlehne vorn |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) |
| • Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Bordcomputer | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • USB-Schnittstelle |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Auto-Hold-Funktion |
| • Bremsassistent (Nissan Brake-Assist) | • Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter) | • Fahrassistenten-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gurtstraffer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaanlage |
| • Kopf-Airbag-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht LED |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Fahrassistenten-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung) | • Servolenkung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













25.02.2019	1329	AL 000005	2	1	103/5000	193
M1	AF		4394		1806	
SJNEFAJ11U2534235			1590-1624		1375-1510	
NISSAN					100	
J11			163		1870	1870
F			977		960	
E71			977		960	
			72		3750	
NISSAN QASHQAI			1300		687	69
NISSAN (CH)			215/65 R18 84U			5
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol			215/65 R18 84U			
Mehrzweckfahrzeug			Grau			7
715/2007*2017/1347AG			e11*2007/46*0963*21			
EURO6 WLTP:AG:PI/CI, M, N, I			14.12.2018		K	GK527414
Benzin						
0001	36AG	1332				
ZU V.7... NEFZ ENTSPRICHT 130 G/KM***						

KONTROLSTEMPEL VED EFTERSYN	
Hjærd attestens, at det i vedligeholdelsesattesten angivende arbejde er blevet udført. Periodiske vedligeholdelseseftersyn skal ske på en af de anførte tidspunkter eller ved de anførte kilometertal, alt efter hvad der først sker. Akkommodation skal overdrages til eventuelle pålydende ejere af bilen.	
VEJNETTILFØRSELSPRIIS (Se bilag) Betragtes som betaling af vejnettet og kan derfor ikke anvendes til andre formål.	FORSKELLEDELAGEN _____ FORSKELLEDELEDERE _____
TÅLLER KILOMETERSTAND 10000 PÅLYDENDENES 10000 ANMÆRKNING 10000	FORSKILLEDESTEMPEL _____
10-14 mán X 15 000 km X 20 000 km X Pålydender 30 000 km X 40 000 km X Dato: 12.02.20 Km: 15 Nissan 0261 AUTOMATIS BRUGGEMANN GMBS & CO. KG Hauptstraße 115, 40450 Hürth Telefon: 02275 3040 Telex: 02275 3040 FÖLGENDE SERVICE VED: 02 mán 20 24 16 km Alt efter hvad der først sker.	10-14 mán X 15 000 km X 20 000 km X Pålydender 30 000 km X 40 000 km X Dato: Km: 37821 Nissan 0261 AUTOMATIS BRUGGEMANN GMBS & CO. KG Hauptstraße 115, 40450 Hürth Telefon: 02275 3040 Telex: 02275 3040 FÖLGENDE SERVICE VED: 02 mán 20 24 16 km Alt efter hvad der først sker.
10-14 mán X 15 000 km X 20 000 km X Pålydender 30 000 km X 40 000 km X Dato: 03.03.21 Km: 1621 Nissan 0261 AUTOMATIS BRUGGEMANN GMBS & CO. KG Hauptstraße 115, 40450 Hürth Telefon: 02275 3040 Telex: 02275 3040 FÖLGENDE SERVICE VED: 03 mán 20 24 16 km Alt efter hvad der først sker.	10-14 mán X 15 000 km X 20 000 km X Pålydender 30 000 km X 40 000 km X Dato: 03.03.21 Km: 62924 Nissan 0261 AUTOMATIS BRUGGEMANN GMBS & CO. KG Hauptstraße 115, 40450 Hürth Telefon: 02275 3040 Telex: 02275 3040 FÖLGENDE SERVICE VED: 03 mán 20 24 16 km Alt efter hvad der først sker.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)