



BMW 530 d xDrive Luxury Line

EZ 07/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 300.785km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 530 d xDrive Luxury Line [DE - Kb5 530 d EU6, xDrive Luxury Line, 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WBAJN51050G976104	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 300.785km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 265 PS (195 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 298.066km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours

• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Getriebe Automatik - (8-Stufen)	• Getränkehalter
• Getränkehalter vorn und hinten	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
• Instrumententafel Sensatec	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung (automatisch)	• Licht- und Regensensor
• Luftauslass (Air Breather) Chrom	• Luftfederung Hinterachse
• Luxury Line	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelschlussleuchte(n)
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Seitenairbag vorn
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht	• Sitze vorn teilelektr. verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Aktive Sitzbelüftung vorn	• Alarmanlage
• Alpinweiß-Lackierung (Uni)	• Audio-Navigationssystem Professional
• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• BMW Display-Key
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Head-up-Display

• HiFi-Lautsprechersystem	• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
• Innovations-Paket	• Instrumentenanzeige, multifunktional
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	• Lenkrad heizbar
• Navigations-Paket ConnectedDrive	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Service-System: Remote Services	• Servolenkung Integral - Aktivlenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitze vorn mit Massagefunktion
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Sprachbediensystem	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Tagfahrlicht	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Steinschlag)



Beifahrtür (Steinschlag)



Türe hinten links (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Steinschlag)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)