



Volkswagen Polo IV Basis

EZ 04/2004 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 184.990km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo IV Basis		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ4Y060008	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.990km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 64 PS (47 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 16.120km	Letzter Service am 03/2006
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2004	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	185 	Heckklappe	120
Dach	185 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Dieselpartikelfilter leuchtet;
Lenkung	Schwergängig;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Fensterheber Fahrerseite defekt; Zentralverriegelung Hinten links defekt

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 44 Ah
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: black magic perleffekt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartung: Longlife-Service
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)



Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 90 A
- Klimaanlage
- Reserverad in Fahrbereifung
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 47 kW 12V KAT (AZQ)
- Zentralverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.04.2004	0603	00000000	2	1	47/5400	162
01	0200		3897		1650	
WVWZZZ9N24Y060008		0	1465		1142	
UN				1550		1550
			820	780		
			820	780		
			79		72	
			800	500	5	
VOLKSWAGEN-VW			165/70R14 81T			
PERSONENKRAFTWAGEN			165/70R14 81T			
GESCHLOSSEN			SCHWARZ		9	
EURO 4						
BENZIN						B GY077816
0001	0462	1198				
ZU F.1/F.2:+50*ZU 7.1-8.3:H.+35 B.ANH-BETRIEBSFE.ENTSPRICHT						
TSN:659*ALTERNATIV:185/55R15 82T M+S*ZU 15.1-15.3:A.FELGE						
5JX14H2,ET 35MM*ZU 15.1-15.3:OD.86T M+S A.FELGE 6JX15H2,ET						
43MM*ZU 15.1-15.3:AUCH GEN.:185/60R14 82T A.FELGE 6JX14H2,E						
T43MM OD.195/50R15 82H A.FELGE 6JX15H2,ET 43MM OD.195/55R15						
85H A.FELGE 6JX15H2,ET 43 MM OD.205/45R16 83V A.FELGE 6						
FORTSETZUNG S. BEIHLATT						

Service-Nachweis

Der Ingenieur hat die folgenden Arbeiten besichtigt und bestätigt, dass die Fahrzeugteile den Anforderungen entsprechen. Die Arbeiten wurden durchgeführt und sind im Service-Intervallbogen eingetragen. Die Arbeiten wurden durchgeführt und sind im Service-Intervallbogen eingetragen.

Übergabe-Inspektion

Der Ingenieur hat die folgenden Arbeiten besichtigt und bestätigt, dass die Fahrzeugteile den Anforderungen entsprechen. Die Arbeiten wurden durchgeführt und sind im Service-Intervallbogen eingetragen. Die Arbeiten wurden durchgeführt und sind im Service-Intervallbogen eingetragen.

Zurückgabe-Kunden

Der Ingenieur hat die folgenden Arbeiten besichtigt und bestätigt, dass die Fahrzeugteile den Anforderungen entsprechen. Die Arbeiten wurden durchgeführt und sind im Service-Intervallbogen eingetragen. Die Arbeiten wurden durchgeführt und sind im Service-Intervallbogen eingetragen.

Zahnriemenwechsel

Der Ingenieur hat die folgenden Arbeiten besichtigt und bestätigt, dass die Fahrzeugteile den Anforderungen entsprechen. Die Arbeiten wurden durchgeführt und sind im Service-Intervallbogen eingetragen. Die Arbeiten wurden durchgeführt und sind im Service-Intervallbogen eingetragen.

Stempel des Volkswagen-Betriebs


Nächster Service: Datum: 12.05.06, km-Stand: 16120

Stempel des Volkswagen-Betriebs

Nächster Service: Datum: 12.05.06, km-Stand: 16120

Stempel des Volkswagen-Betriebs

Nächster Service: Datum: 12.05.06, km-Stand: 16120



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)