



Volkswagen Polo Trendline

EZ 10/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 105.555km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Trendline [DE - LimS5 1.0 EU6, Trendline, 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAWZJY210707	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.555km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.561km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(2 mm)

Hinten rechts



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	390 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	470 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
• Bremsassistent	• Bremsenergierückgewinnung
• Dachhimmel Stoff, grau	• Doppeltonhorn
• Drehzahlmesser	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Funkschlüssel (2) klappbar
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 5-Gang
• Heckleuchten dunkelrot	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Black Perleffekt	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)

• Lenkrad (3 Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leuchtweitenregelung	• Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung grün getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle)
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel lackiert	• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Connectivity-Paket
• Cool & Sound-Paket (inkl. Klimaanlage)	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
• Perleffekt-Lackierung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Türgriffe außen Wagenfarbe	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









10.10.2018		10.10.2018	
[Redacted]		[Redacted]	
Stadt Essen Oberbürgermeister i.H.v. <i>[Signature]</i>		Landkreis Essen Oberbürgermeister i.H.v. <i>[Signature]</i>	
Mit der Führung des Kraftfahrzeuges ist einlebensgefährliche Lebensgefahr verbunden. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln.			
F 0960939			
Fahrzeugtyp: VW Baujahr: 2007 Zulassungsnummer: VVWZZZAWZJY210707 Motor: 1.9 TDI Leistung: 100 kW CO ₂ -Wert: 145 g/km Erstzulassung: 23.10.2018		Fahrzeugtyp: VW Baujahr: 2007 Zulassungsnummer: VVWZZZAWZJY210707 Motor: 1.9 TDI Leistung: 100 kW CO ₂ -Wert: 145 g/km Erstzulassung: 23.10.2018	
Dieses Fahrzeug ist als Leasingobjekt für die Leasingdauer von 36 Monaten (36 Monate, 72.000 km) an die Leasinggesellschaft Volkswagen Leasing GmbH, 38100 Braunschweig, übertragen.			
[Barcode]			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)