



Mercedes-Benz CLS 450 4Matic

EZ 01/2019 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 160.990km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLS 450 4Matic [DE - Lim4 CLS 450 EU6d-T, 4Matic, 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2573591A033134	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.990km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 367 PS (270 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.812km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Rückfahrkamera Einparkhilfe ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb)
- Karosserie: 4-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Sitz-Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Mild-Hybrid 286 kW (Motor 3,0 Ltr. - 270 kW)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn

- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2)
- Multibeam LED
- Smartphone integriert
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-Paket
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System Plus
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Park-Paket mit 360° Kamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)