



BMW 218i Active Tourer

EZ 02/2015 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 96.933km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218i Active Tourer		
Kategorie Van	FIN WBA2A31050V402831	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.933km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.117km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	189 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	234 
Motorhaube	105	Heckklappe	174 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiosystem: Radio (BMW)	• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
• Auspuffblenden verchromt	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Blinkleuchten LED	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Check-Control-System
• Design- und Ausstattungslinie Basis	• Dynamische Bremsleuchte
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
• Fahrassistenz-System: Performance Control	• Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Fußmatten Velours
• Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black

- | | |
|---|---|
| • Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V | • Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht LED |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Beifahrersitzlehne klappbar |
| • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control) | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Gepäckraumbeleuchtung | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Heckleuchten LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Nebelscheinwerfer |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Raucher-Paket | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Sitzheizung vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.02.15	0005	BWND000707	2	101	100/1400	M205
M1	IAG		4342		1800	
WBA2A31050V402831	M 5		1555		1435	
BMW			75			
UKL-L			119	1910		1910
2A31			1015	930		
6A1500CO			1015	930		
			77	3300	69	
2181 Active Tourer			1300	695	5	
BAYER.MDT.WERKE-BMW			205/60 R16 92V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92V			
Kombi Limousine						
715/2007*136/2014W			GRAU		7/-	
EURO6;W;P1/CI: M; N1 I			e1*2007/46*0371*17			
Benzin			27.10.14	MK	EK932763	
0001	M 36WO	M1499				
F.1/F.2: 1985 b. Anhangsbetrieb*7.2/8.2: 1040 b. Anhangsbetrieb*ww.AHK lt. EG TG						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörden der Länder

Handwritten text and stamps are visible on the form, including a date stamp "15.03.2024" and a signature.

11.03.2026, 14:12
-Prüffziff. pYsI2qWk 2021 D Dresden 00
Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeklebt und angebracht.

Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2028.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Michael Spengler
Mängel und Mängelbericht

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

nächste HU fällig März 2028

Festgestellte Mängel:
*D106 (RM)
Aktive Motorhaube links und rechts Dampf-
Nutzungsdauer überschritten

Hinweise:
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenz erreicht

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden am 10:30 Uhr festgestellt und waren um 14:10 Uhr beseitigt.

Zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht beim Kraftfahrt-Bundesamt.
DOB Such-ID: DSKA3AASHVZ

Messwerte				FBA			
ll.	re.	B Anf	Y min	Ant	Ant min	ll.	re.
dah	dah			4	4	dah	dah
295	291	50,0	540	15,8	10,7	145	145
195	195	103,0	389	23,2	19,8		

Systemdaten Stand: 4.25.10-8
Prüfung Nr.: 18010000000000000000
Leistungsdatum: 11.03.2024
1. Hauptuntersuchung: 1985, AU: 1985
1. Hauptuntersuchung: 1985, AU: 1985

BMW AG

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
(VORLAGE-NUMMER: 1985/2024)

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
Date eingetragenen aufbewahrt, jedoch nicht in Fahrzeug

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
A certificate of conformity, which does not certify the vehicle

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
Un certificat de conformité, qui ne certifie pas le véhicule

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
Por favor guardar este documento, pero no en el vehículo

CERTIFICATO DI CONFORMITA CE
Tieni questo documento, non lo inserisci nel veicolo

CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
Tenha este documento, não o coloque no veículo


EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
Het document goed bewaren, maar niet in het voertuig

EF-TYPEATTEST
Dokumente gut bewahren, aber nicht in das Fahrzeug

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
Το έγγραφο πρέπει να φυλάσσεται, αλλά όχι στο όχημα

EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Förvara dokumentet, men inte i fordonet

Handwritten text and stamps are visible on the form, including a date stamp "15.03.2024" and a signature.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)