



Land Rover Discovery Sport HSE Luxury

EZ 04/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 104.908km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 41***
 Fahrzeug aufgenommen am: 26.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Discovery Sport HSE Luxury [DE - SUV5 2.0 Si4 290 AWD EU6d-T, HSE Luxury Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALCA2BX7KH817740	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.908km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 290 PS (213 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 61.997km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 203g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)
Kratzer

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	225 	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 11 Lautsprecher	• Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Dach Wagenfarbe	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Felgenschlösser
• Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger	• Getränkehalter hinten
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Aluminium
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung elektrisch	• Kopfstütze hinten mitte
• Kühlergrill Atlas Finish	• Ladekantenschutz (Atlas Silber)
• Laderaumabdeckung	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Luftdüsen im Fond	• Lufteinlassblende Atlas Finish
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 2,0 Ltr. - 213 kW
• Original Fahrzeug Farbe: NARVIK BLACK	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2741 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schriftzug in Silber (Atlas)	• Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Atlas Finish
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)

• Stoßfänger, Komponenten Atlas Finish	• Subwoofer
• Teppich-Fußmatten Premium	• Terrain-Response-System
• Türgriffe außen mit Silber-Finish	• Unterfahrschutz (silber hell)
• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Memoryfunktion	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Rücksitze geteilt / klappbar
• Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Windsor	• Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
• Infotainment mit Touchscreen	• Multifunktions-Touchscreen
• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)	• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
• USB-Anschluss in Mittelkonsole	• USB-Anschlüsse (2) für 2. Sitzreihe (nur Ladefunktion)
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Alarmanlage	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel	• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (erweiterter Umfang)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Innenraumüberwachung	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Keyless-Entry	• Klimaanlage im Fond
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Park-Distance-Control hinten
• Park-Distance-Control vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Surround-Kamerasystem
• Traktionskontrolle	• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
• Nebelscheinwerfer	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe Automatik - (9-Stufen)
• Servolenkung elektrisch	



Sonderausstattung

• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Auspuffblende (Chrom)
• Außenspiegel Narvik Black	• Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
• Dynamic-Exterieur-Paket	• Entertainment-Paket
• Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger	• InControl Apps
• InControl Connect Pro-Paket	• InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
• InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)	• Kühlergrill Dynamic Styling Narvik Black
• Lenkrad heizbar	• Luftauslass Motorhaube Narvik Black
• Lufteinlassblende Narvik Black	• Radioempfang digital (DAB+)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schriftzug in Narvik Black
• Frontscheibe heizbar	• Frontschürze mit Dekorleiste Narvik Black
• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	• Heckschürze Einfassung Narvik Black
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Sitzheizung vorn und hinten	• Audio-Navigationssystem
• Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 17 Lautsprecher, Subwoofer)	• Navigationssystem: InControl Touch
• USB-Anschluss in Instrumententafel	• USB-Anschluss in Mittelkonsole
• Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)