



Toyota RAV4 Hybrid Edition-S+

EZ 11/2017 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 71.084km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung RAV4 Hybrid Edition-S+ [DE - SUV5 2.5 VVT-i Hybrid EU6, Edition S+ 4x4, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTMRJREV80D166983	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.084km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 155 PS (114 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.494 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 67.729km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	115 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	1250 	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	205 	Heckklappe	185 
Dach	115 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bluetooth-Schnittstelle
- Chromleisten an Seitenfenster unten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor VA 105 kW / HA 50 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fernentriegelung Tankklappe
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Binkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling (Edelstahl)
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth

• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT	• Gurtstraffer vorn
• Hybrid 145 kW (Motor 2,5 Ltr. - 114 kW 16V)	• Innenausstattung: Titan-Dekor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Kindersitz-System
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt Easy-Load (öffnen + schliessen)
• Kopf-Airbag-System	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach
• Modellpflege	• Motor 2,5 Ltr. - 114 kW 16V Hybrid
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: Grey Metallic	• Pre-Crash-System und Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
• Radstand 2660 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz klappbar	• Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischerenteiser vorn	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schleudertrauma-Schutzsystem	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Tagfahrlicht LED
• Toyota Safety Sense	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türverkleidung Leder	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)	• Kamerasystem 360 Grad
• Metallic-Lackierung	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

The image shows a collection of handwritten receipts and invoices. The documents are from 'Szaibo GmbH' and 'Motolot 24h'. The receipts include dates, times, and contact information for various locations like 'Auhauhaus' and 'Wien'. Some receipts are dated 2015, while others are from 2016. The handwriting is in black ink on white paper.

Receipt 1 (Top Left):
Check durchgeführt
Kundenstempel: 15.07.15
Datum: 10.5.15
Öt + F. Filz
Szaibo GmbH
Auhauhaus
Roter Sand 11
97877 Würzburg
Telefon +49 9342 81307
Telefax +49 9342 81308

Receipt 2 (Top Right):
Check durchgeführt
Kundenstempel: 15.07.15
Datum: 10.05.2015
Motolot 24h
Szaibo GmbH
Roter Sand 11
97877 Würzburg
Telefon +49 9342 81307
Telefax +49 9342 81308
www.motolot-24h.de

Receipt 3 (Middle Left):
Check durchgeführt
Kundenstempel: 15.07.15
Datum: 28.10.2015
Öt + F. Filz
Szaibo GmbH
Auhauhaus
Roter Sand 11
97877 Würzburg
Telefon +49 9342 81307
Telefax +49 9342 81308

Receipt 4 (Middle Right):
Check durchgeführt
Kundenstempel: 15.07.15
Datum: 27.10.2015
L. F. Filz
Szaibo GmbH
Roter Sand 11
97877 Würzburg
Telefon +49 9342 81307
Telefax +49 9342 81308
www.motolot-24h.de

Receipt 5 (Bottom Left):
Check durchgeführt
Kundenstempel: 15.07.15
Datum: 05.12.2015
Öt + F. Filz
FF
Szaibo GmbH
Roter Sand 11
97877 Würzburg
Telefon +49 9342 81307
Telefax +49 9342 81308
www.motolot-24h.de

Receipt 6 (Bottom Right):
Check durchgeführt
Kundenstempel: 15.07.15
Datum: 15.07.15
Motolot 24h
Szaibo GmbH
Roter Sand 11
97877 Würzburg
Telefon +49 9342 81307
Telefax +49 9342 81308
www.motolot-24h.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)