



Volkswagen Transporter FWD

EZ 05/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 124.227km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2023]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZMX017493	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.227km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.804km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Serviceheft Digital -> laut vorliegendem Ausdruck letzter Service in 2024

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrer abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel konvex, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
• Bordwerkzeug	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fensterheber elektrisch	• Frontscheibe Verbundglas
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Getriebe 5-Gang
• Handschuhfach abschließbar	• Heckklappe ohne Verglasung
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	• Karosserievariante: Normaldach
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Kühlergrill mit Chromleisten
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 66 kW TDI

- | | |
|---|--|
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radkappen | • Radstand 3000 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz | • Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt |
| • Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • LKW-Zulassung | • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster |
| • Schriftzug Transporter am Kotflügel | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Verzurrösen verstärkt |
| • Zuheizer | • Zul. Gesamtgewicht 2,60 t |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









26.05.21	0803	CKI051330	2	01	66	3000	152
N1	BB		4904			1904	
WV1ZZZ7HZMX017493	6		1970-1990			1822-2233	
VOLKSWAGEN, VW				100			
7JD			186	2600		2600	
GDNAC260XD			1500	1400			
NNFM5FM52Z01116NVR24BKX2B			1500	1400			
3A			76	2375		70	
TRANSPORTER			2200	750	3		
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R16C	106/104T			
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t			215/65 R16C	106/104T			
Van							
715/2007*2018/1832AR							
EUR06:WLTP:AR;PI/CI:N1 III		N2e1*2007/46*0130*33					
Diesel			01.02.21	K	GC194852		
Q002	36AR	1968			SelbstF-VermietFzg		
F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+0		b. Anhängetrieb*0.1:2500 bis					
8% Steig.*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:4800kg							
*bis 8% Steig.:5100*Bei werkseitig montierter AHK: ESP							
m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h							
gem.3.Aend.VD.z.9.Ausn.VD.z.STVO*Höhe bis 2298*ww.AHK							
lt. EGTG*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)




Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)