



Seat Leon FR

EZ 10/2015 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 196.935km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - LimS5 2.0 TDI EU6, FR Start&Stop, 2013 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ5FZGR041001	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 196.935km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Mittelkonsole vorn mit Mittellarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten |
| • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: TECHNIC GREY | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk FR / Cupra |
| • Sportsitze vorn | • Sprachsteuerungs-System |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 10 Lautsprecher | • 8 Lautsprecher |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Fahrassistenz-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Frontkamera | • Heckleuchten LED |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad als Notrad |
| • Scheinwerfer LED | • Sound-System SEAT |
| • USB-Anschluss | • iPod-Anschluss |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











05.10.2015	7593	ATS000667	2	1	135/3500	226
M1	AC		4263-4370	1816-		
VSSZZZ5FZGR041001	9		1459-	1390-		
SEAT			120	1900	1900	
5F			1040	910	-	
BCUNAX0V			1040	910	-	
FD6SFD6090027MMML0571			73	2613	69	
LEON			1600	690	5	-
SEAT (E)			205/55 R16 91V			
F2.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/55 R16 91V			
KOMBYLIMOUSINE						
715/2007*136/2014W			GRAU		7	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			E9*2007/46*0094*17			
DIESEL			26.06.2015	K	HL117732	
0002	36W0	1968				
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+50 B.ANHANGEBETRIEB*O.I:1800 BIS 81						
STETG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3500KG*WR.AHK L						
T.EGTG*						

Zulassungsbescheinigung Teil II


05.10.2015

14.01.2025

HL117732

SEAT
5F
BCUNAX0V
FD6SFD6090027MMML0571
LEON
SEAT (E)
F2.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBYLIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002
36W0
1968
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+50 B.ANHANGEBETRIEB*O.I:1800 BIS 81
STETG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3500KG*WR.AHK L
T.EGTG*

Die hierin enthaltene Zulassung ist gültig bis zum 14.01.2025.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)