



Mazda CX-5 Sports-Line AWD

EZ 11/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 156.634km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Sports-Line AWD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D 175 EU6, Sports-Line AWD, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKFGW2600604504	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.634km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 175 PS (129 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	105
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Öldruckkontrolle;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;

Sonstige technische Mängel

Sicherheitsgurt hinten links defekt

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gurtstraffer hinten außen
- 3. Bremsleuchte
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn

• Handschuhfach beleuchtet	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Heckleuchten LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Internetbasierende Dienste	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchte vorn
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Log-in-System
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
• Multi-Commander	• Multi-Info-Display
• Nebelscheinwerfer LED	• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2700 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)	• Sound-System BOSE
• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (i-Stop)	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss hinten	• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
• Head-up-Display	• TFT-Farbdisplay
• Rückfahrkamera	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
• Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK	



Sonderausstattung


• Metallic-Lackierung	• Technik-Paket
• Head-up-Display Advanced	• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
• Fahrassistenz-System: Stauassistent	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)