



Opel Antara Style 4x4

EZ 03/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 223.627km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Antara Style 4x4 [AT - SUV5 2.2 CDTI EU5, Style 4x4, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LLH6EH5FB034762	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 223.627km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 198.706km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Winterreifen				Reifentyp: Sommerreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)				Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(3 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Ungleichmäßig abgefahren		Ungleichmäßig abgefahren					

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	135	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Fahrzeug außen stark verschmutzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












04	Angebotgeber	Destro, das ist kein Eigentumsnachweis
05	Anforderungsbemerkung	BT
07	FN	W3.LINX-WF403472
08.05.14	Ersteilige Zustimmung	17.03.2018 17:16 Gefährdungsaktualität 19.05.2014
09	Gefährdungsgrundlage	EG-Betriebsanweisung
10	Gefährdungsnummer	wp2001116101871
11	Abkürzung Code	
12	Klasse / Fahrzeug	M1/Personenabfuhrwagen
13	Modell	Opel
14	Herstellerbezeichnung	Autostar
15	Tagfahrtafel/Plakette	LAUBHYSALACEPMAS
16	AZD Anzahl der Vollbesitzer	2
17	Anlage	
18	Der/die Unterzeichnende	
19	ist/Steht/steht in	als Unterschrift des Firmens/Gesamtschreibers
20	KG	
21	KG	
22	KG	
23	KG	
24	KG	
25	KG	
26	KG	
27	KG	
28	KG	
29	KG	
30	KG	
31	KG	
32	KG	
33	KG	
34	KG	
35	KG	
36	KG	
37	KG	
38	KG	
39	KG	
40	KG	
41	KG	
42	KG	
43	KG	
44	KG	
45	KG	
46	KG	
47	KG	
48	KG	
49	KG	
50	KG	
51	KG	
52	KG	
53	KG	
54	KG	
55	KG	
56	KG	
57	KG	
58	KG	
59	KG	
60	KG	
61	KG	
62	KG	
63	KG	
64	KG	
65	KG	
66	KG	
67	KG	
68	KG	
69	KG	
70	KG	
71	KG	
72	KG	
73	KG	
74	KG	
75	KG	
76	KG	
77	KG	
78	KG	
79	KG	
80	KG	
81	KG	
82	KG	
83	KG	
84	KG	
85	KG	
86	KG	
87	KG	
88	KG	
89	KG	
90	KG	
91	KG	
92	KG	
93	KG	
94	KG	
95	KG	
96	KG	
97	KG	
98	KG	
99	KG	
100	KG	

[illegible]




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Türe hinten links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)