



Peugeot 3008 Hybrid 225 GT

EZ 07/2023 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 102.684km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 3008 Hybrid 225 GT [DE - SUV5 1.6 Hybrid 225 (Plug-In) EU6d, GT, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3M4DGZUPS096103	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.684km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 181 PS (133 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.774km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts




Kerben,
Kratzer Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Auspuffanlage (Doppelauspuffblende) mit Endrohre verchromt
- Auspuffblende (Chrom)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachfarbe schwarz
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling (Aluminium)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 81 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurpositionierungsassistent
• Fahrmodusschalter	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
• Fensterrahmen mit Chromblende	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontschürze grau	• Full-LED-Paket
• Fußraumleuchte vorn LED	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe Automatik - (8-Stufen, Hybrid)	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckleuchten LED, 3D-Optik
• Heckscheibe heizbar	• Heckspoiler schwarz glänzend
• Hybrid 165 kW (Motor 1,6 Ltr. - 133 kW)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen in Alcantara
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kombiinstrument digital	• Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (i-Cockpit Amplify)
• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Leseleuchten vorn und hinten, 2 Deckenleuchten hinten	• Leuchtweitenregelung elektrisch
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Modellpflege
• Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)	• Multifunktionsanzeige mit HD Touchscreen-Farbdisplay 10 Zoll
• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Aluminium
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Radstand 2675 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer Full-LED	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung)	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Startanlage Keyless System	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türzierleisten verchromt

- | | |
|--|---|
| • USB-Anschluss im Fond | • USB-Schnittstelle |
| • Verzurösen Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System | • Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten Kühlergrill (Chrom) |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Easy-Paket | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera |
| • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) |
| • Ladevorrichtung On-Board-Lader 7,4 kW | • Rückfahrkamera mit 360° Umgebungsansicht |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Perlmutt-Weiß |
| • Sound-System Focal | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)