



Mercedes-Benz C 250 BlueTec / d

EZ 02/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 203.933km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 250 BlueTec / d [DE - Kb5 C 250 BlueTEC / d EU6, Avantgarde d, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052081F541654	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.933km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 162.086km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Die Felgen haben Kratzer und Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dachträger liegen bei

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde	• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung	• Feststellbremse elektrisch
• Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz	• Getriebe Automatik - (9-Stufen)
• Infotainment-System: Mercedes me connect	• Innenhimmel Stoff
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kraftstofftank: vergrößert
• Ladekantenschutz (Edelstahl)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Mittelarmlehne vorn mit Fach

- | | |
|---|--|
| • Modellbezeichnung geändert (mit Code) | • Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Tempomat |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Dachreling (Aluminium) |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) | • Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ausstattungs-Paket: Business Plus | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Avantgarde Interieur | • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Feuerlöscher | • Fußmatten Velours |
| • Harnstofftank (AdBlue), vergrößert | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Metallic-Lackierung |
| • Panorama-Schiebedach | • Park-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Spiegel-Paket | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Getränkehalter vorn | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Sitzheizung vorn | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Innenraumlicht-Paket |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel Stoff |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)




Dach (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)