



BMW 218 d xDrive M Sport

EZ 11/2018 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 126.348km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 29***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d xDrive M Sport [DE - Van5 218d EU6d-T, xDrive M Sport, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WBA6X11090EC95726	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.348km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.494km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer, Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	1300 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	1900 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch

• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon	• Instrumententafel mit Kontrastnaht
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• M Sport	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer LED	• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Service-System: Remote Services	• Servolenkung Servotronic
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara	• Sitze hinten mechanisch verstellbar
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Sport-Fahrwerk (M-Technic)
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)	• Tagfahrlicht LED
• Variable Sportlenkung	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Business-Paket
• Dachreling schwarz	• Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem: Navigation (USB)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)