



Skoda Karoq Sportline

EZ 02/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 77.415km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Karoq Sportline [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d-T, Sportline OPF, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJR9NU7L5030002	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.415km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.529km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben,
Riss/Bruch



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Sportline
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Beleuchtungs-Paket LED
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System

• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leseleuchte	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
• Multifunktionsanzeige	• Netzprogramm im Kofferraum
• Notrufsystem	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2638 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn + hinten	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sport-Paket
• Sportline	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Zentralverriegelung
• Ambiente-Beleuchtung LED	• Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz
• Dachhimmel schwarz	• Maxi-DOT Display
• Leuchtweitenregelung	• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Tagfahrlicht LED	• Edelstahlpedale Sportdesign
• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilwahl (Drive Mode Selector)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl
• Progressivlenkung	• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC



Sonderausstattung

• Business-Paket Amundsen	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einstiegshilfe Easy-Entry	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Rückfahrkamera
• Sound-System Canton	• Sportsitze
• Stahlfelge 3,5x18 (Notrad)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Phonebox mit WLAN	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)

- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)