



Volkswagen Transporter Multivan Generation Six

EZ 02/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 84.949km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 52***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Generation Six [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d-T, Multivan Generation Six, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZKH049671	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.949km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 199 PS (146 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.920km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
	Kratzer	Kratzer	

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	350 	Heckklappe	140
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrwerk 17"
- Frontscheibe Dämmglas
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Haltegriffe A-Säulen
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar

• Heckklappe mit Verglasung	• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)	• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Kindersicherung an den Schiebetüren
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Kraftstofftank: 80 Ltr.
• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nichtraucher-Paket
• Radstand 3000 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheinwerfer und Heckleuchten LED
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Seitenscheiben Dämmglas	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Türablagekasten vorn
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zuheizung
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	• Automatische Fahrlichtschaltung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel in Wagenfarbe
• Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
• Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung	• Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Heckleuchten LED, rot	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• Abfallbehälter
• Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)	• Befestigungsschienen für Dachträger
• Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff	• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
• Dynamik-Fahrwerk	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts	• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
• Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz	• Innenbeleuchtung Multivan Komfort plus
• Ladekantenschutz innen Kunststoff und auf der Stoßstange silber	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
• Multiflex-Board mit Polsterauflage	• Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) vorn
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory)	• Sound-System DYNAUDIO (digital)
• Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch	• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
• Zuziehhilfe für Heckklappe	• Zuziehhilfe Schiebetür links
• Zuziehhilfe Schiebetür rechts	• Radioempfang digital (DAB+)
• Sprachsteuerungs-System	• Sprachverstärkung elektronisch
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Volkswagen Media Control und App-Connect
• Fahrwerk tiefergelegt	• Rückfahrkamera
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, links elektrisch	• Sprachsteuerungs-System
• Sprachverstärkung elektronisch	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Teil I

01.02.2019	0603	CHN001452	2	01	146	73800	200
M1	AC		4904-5006		1904-1904		
WV2ZZZ7HZKH049671	7		1950-1950		2093-2093		
VOLKSWAGEN, VW				100			
7HC			221	3080	3080		
MCXEC308X0			1620	1515			
NHFD7BT01171VR27CSL1B72A			1620	1515			
MULTIVAN			72	2375	69		
VOLKSWAGEN-VW			2500	750	7		
Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.			235/55R17 103H RF				
Kombilimousine			235/55R17 103H RF				
715/2007*2017/1347BG			WEISS	0/-			
EURO6;WLP;BG;PI/CI; M. N1			e1*2001/116*0220*53				
Diesel			06.11.2018	A	HE569548		
0002	36BG	1968					
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+135							
B. ANHÄNGEBETRIEB*TECHN. ZU							
L. GES-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5300KG*BEI WERKSEITIG MON							
TIERIER AHK: ESP M. SPEZ. FAHRDYN. STAB. SYST. F. ANH. BETR.							
F. TEMP. 100 KM/H GEM. 3. AEND. VO. Z. 9. AUSN. VO. Z. SIVO*HÖHE							
BIS 2250*MM. AHK LT. EGTG*ZU 15. 1+2:MM. VUH 275/35R20 102							
H A. LM-RAD. BROCK 9JX20EH2 ET43 RADTYP. B246P-9020 AUSF.							
V4. KBA 48510. OD. VUH 245/A							

Fortsetzung auf Beiblatt

305

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

Das Fahrzeug erhält keine neue HU Plakette, da es zurzeit nicht zugelassen ist. Die Plakette erhalten Sie bei der Fahrzeug-Anmeldung durch Ihre Zulassungsbehörde.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 09/2027

(9) Verantwortliche Person: TUV Rheinland Kraftfahrt G

Stempel und Unterschrift: F428 61 Z126 8 1 Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
118 - Bremsbeläge hinten. Verschleißmaß des Herstellers fast erreicht.
Kundeninterne Fahrzeugbezeichnung: 2025022157 Erol.

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsanteil (%)	Vorgabe Achsenanteil (%)
1	400	400	0,0	800	365	46,1	76	77,9	49,0
2	320	345	7,3	665	495	134,8	242	22,1	21,0

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	230	265	13,3	495	Ja

Abbr. FBA 10,1 %

Volkswagen Nutzfahrzeuge
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugkennzeichen: WV2ZZZ7HZKH049671

Typbezeichnung: Multivan Comfortline 1.4 TSI 150kW

Datum der Ausfertigung: 2019-02-01

Inspektion mit Ölwechsel (Rundtest)

Datum: 2019-02-01

Laufleistung: 55920 km

Auftragsgenummer: 2024007423

Beschädigte Zersetzungsstellen:

- ✓ Ölwanne / Schiebelenker
- ✓ Ölwanne / Schiebelenker
- ✓ Getriebe
- ✓ Erreichter Inspektionsumfang


Durchgeführt von: koch

An der Ölwanne: 61440 Ölwechsel

Deutschland

Beitrag Nr. 102 51187

Bei Abgabe Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufende



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)