



Volkswagen Caddy Basis

EZ 03/2023 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 242.999km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Basis [AT - Van5 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZSK4PX066330	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 242.999km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 220.543km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(2 mm)

Vorne rechts


(2 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Getränkehalter vorn
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay, 4 Lautsprecher)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet

• Heckklappe mit Verglasung	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenspiegel abblendbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Lautsprecher (4)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten hinten LED	• Leuchtweitenregelung
• Luftzusatzheizung elektrisch	• Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nichtraucher-Paket
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: PURE GREY
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2755 mm	• Reifenkontroll-Anzeige
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert	• Einparkhilfe hinten
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitz vorn links ErgoComfort (inkl. Lendenwirbelstütze elektrisch, rechts manuell)	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Pure-Grey	• Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
• Winter-Paket	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












1. Fahrzeugtyp		2. Motor	
3. Baujahr		4. Motorleistung	
5. Motorleistung		6. Motorleistung	
7. Motorleistung		8. Motorleistung	
9. Motorleistung		10. Motorleistung	
11. Motorleistung		12. Motorleistung	
13. Motorleistung		14. Motorleistung	
15. Motorleistung		16. Motorleistung	
17. Motorleistung		18. Motorleistung	
19. Motorleistung		20. Motorleistung	
21. Motorleistung		22. Motorleistung	
23. Motorleistung		24. Motorleistung	
25. Motorleistung		26. Motorleistung	
27. Motorleistung		28. Motorleistung	
29. Motorleistung		30. Motorleistung	
31. Motorleistung		32. Motorleistung	
33. Motorleistung		34. Motorleistung	
35. Motorleistung		36. Motorleistung	
37. Motorleistung		38. Motorleistung	
39. Motorleistung		40. Motorleistung	
41. Motorleistung		42. Motorleistung	
43. Motorleistung		44. Motorleistung	
45. Motorleistung		46. Motorleistung	
47. Motorleistung		48. Motorleistung	
49. Motorleistung		50. Motorleistung	
51. Motorleistung		52. Motorleistung	
53. Motorleistung		54. Motorleistung	
55. Motorleistung		56. Motorleistung	
57. Motorleistung		58. Motorleistung	
59. Motorleistung		60. Motorleistung	
61. Motorleistung		62. Motorleistung	
63. Motorleistung		64. Motorleistung	
65. Motorleistung		66. Motorleistung	
67. Motorleistung		68. Motorleistung	
69. Motorleistung		70. Motorleistung	
71. Motorleistung		72. Motorleistung	
73. Motorleistung		74. Motorleistung	
75. Motorleistung		76. Motorleistung	
77. Motorleistung		78. Motorleistung	
79. Motorleistung		80. Motorleistung	
81. Motorleistung		82. Motorleistung	
83. Motorleistung		84. Motorleistung	
85. Motorleistung		86. Motorleistung	
87. Motorleistung		88. Motorleistung	
89. Motorleistung		90. Motorleistung	
91. Motorleistung		92. Motorleistung	
93. Motorleistung		94. Motorleistung	
95. Motorleistung		96. Motorleistung	
97. Motorleistung		98. Motorleistung	
99. Motorleistung		100. Motorleistung	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)