



BMW X5 xDrive 30 d

EZ 08/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 296.065km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X5 xDrive 30 d [DE - SUV5 xDrive30d EU6, 2013 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAKS410600R86494	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 296.065km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	103	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	101	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	102
Motorhaube	107	Heckklappe	88
Dach	102		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außentemperaturanzeige
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe zweiteilig
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne hinten
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte(n)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II
- Radstand 2933 mm

• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
• Uni-Lackierung	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Licht- und Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Armauflage vorn
• Multifunktion für Lenkrad	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Sitze vorn teilelekt. verstellbar	• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)	• Bordcomputer
• Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)	• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant	• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Seitenairbag vorn
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashtsensor
• Nebelscheinwerfer LED	• Tagfahrlicht
• Xenon-Scheinwerfer	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Antriebsart: xDrive (Allrad)	• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
• Servolenkung Servotronic	



Sonderausstattung

• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitzheizung vorn
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)