



Volkswagen Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp

EZ 11/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 113.020km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZAUZFW557930	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.020km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 104.925km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(8 mm)



(8 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	1100 	Seitenteil hinten rechts	1000 
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;Fahrzeuginnenraum riecht unangenehm;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiegelicht
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Highline
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau

• Doppeltonhorn	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Differentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten dunkel getönt
• Heckscheibenwischer	• Hinterachse: Verbundlenkerachse
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: Night Blue Metallic
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 10-Kanal-Verstärker | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Dachreling silber eloxiert |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Insassen-Schutzsystem proaktiv |
| • Lautsprecher (8) | • Lautsprecher (8) |
| • Leseleuchten vorn und hinten LED | • Licht- und Sicht-Paket 1 |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Metallic-Lackierung |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle) | • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) |
| • Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag hinten | • Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sound-System DYNAUDIO | • Subwoofer |
| • Top-Paket | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)