



BMW 220 i Advantage

EZ 12/2017 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 86.068km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 18***
 Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 220 i Advantage		
Kategorie Van	FIN WBA2A510307A83545	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.068km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 192 PS (141 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.539km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(6 mm)

Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(5 mm)

Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

veifeder schädte: Einige Felgen haben label.porous

Vorne rechts



(6 mm)

Anderer Schaden

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	60	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Anhängerkupplung Kopf nicht im Fahrzeug gefunden

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- BMW-Online: Online-Plattform
- Dynamische Bremsleuchte
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Warndreieck
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Advantage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Multifunktion für Lenkrad

• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Audiosystem: Radio (BMW)
• Bordcomputer	• Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Fahrassistenz-System: Performance Control
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer	• Tagfahrlicht LED
• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	• Servolenkung Servotronic




Sonderausstattung


• Außenspiegel-Paket	• Beifahrersitzlehne klappbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kraftstofftank: vergrößert
• Reserverad als Notrad	• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
• Spiegel-Paket	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Metallic-Lackierung	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Sitzheizung vorn	• CD-Laufwerk
• Navigationssystem: Navigation (USB)	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Heckleuchten LED
• Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Landespolizei Hamburg, Teil II

1. Fahrzeugkategorie: ☐ 1. Fahrzeugkategorie

2. Fahrzeugkategorie: ☐ 2. Fahrzeugkategorie

3. Fahrzeugkategorie: ☐ 3. Fahrzeugkategorie

4. Fahrzeugkategorie: ☐ 4. Fahrzeugkategorie

5. Fahrzeugkategorie: ☐ 5. Fahrzeugkategorie

6. Fahrzeugkategorie: ☐ 6. Fahrzeugkategorie

7. Fahrzeugkategorie: ☐ 7. Fahrzeugkategorie

8. Fahrzeugkategorie: ☐ 8. Fahrzeugkategorie

9. Fahrzeugkategorie: ☐ 9. Fahrzeugkategorie

10. Fahrzeugkategorie: ☐ 10. Fahrzeugkategorie

11. Fahrzeugkategorie: ☐ 11. Fahrzeugkategorie

12. Fahrzeugkategorie: ☐ 12. Fahrzeugkategorie

13. Fahrzeugkategorie: ☐ 13. Fahrzeugkategorie

14. Fahrzeugkategorie: ☐ 14. Fahrzeugkategorie

15. Fahrzeugkategorie: ☐ 15. Fahrzeugkategorie

16. Fahrzeugkategorie: ☐ 16. Fahrzeugkategorie

17. Fahrzeugkategorie: ☐ 17. Fahrzeugkategorie

18. Fahrzeugkategorie: ☐ 18. Fahrzeugkategorie

19. Fahrzeugkategorie: ☐ 19. Fahrzeugkategorie

20. Fahrzeugkategorie: ☐ 20. Fahrzeugkategorie

21. Fahrzeugkategorie: ☐ 21. Fahrzeugkategorie

22. Fahrzeugkategorie: ☐ 22. Fahrzeugkategorie

23. Fahrzeugkategorie: ☐ 23. Fahrzeugkategorie

24. Fahrzeugkategorie: ☐ 24. Fahrzeugkategorie

25. Fahrzeugkategorie: ☐ 25. Fahrzeugkategorie

26. Fahrzeugkategorie: ☐ 26. Fahrzeugkategorie

27. Fahrzeugkategorie: ☐ 27. Fahrzeugkategorie

28. Fahrzeugkategorie: ☐ 28. Fahrzeugkategorie

29. Fahrzeugkategorie: ☐ 29. Fahrzeugkategorie

30. Fahrzeugkategorie: ☐ 30. Fahrzeugkategorie

31. Fahrzeugkategorie: ☐ 31. Fahrzeugkategorie

32. Fahrzeugkategorie: ☐ 32. Fahrzeugkategorie

33. Fahrzeugkategorie: ☐ 33. Fahrzeugkategorie

34. Fahrzeugkategorie: ☐ 34. Fahrzeugkategorie

35. Fahrzeugkategorie: ☐ 35. Fahrzeugkategorie

36. Fahrzeugkategorie: ☐ 36. Fahrzeugkategorie

37. Fahrzeugkategorie: ☐ 37. Fahrzeugkategorie

38. Fahrzeugkategorie: ☐ 38. Fahrzeugkategorie

39. Fahrzeugkategorie: ☐ 39. Fahrzeugkategorie

40. Fahrzeugkategorie: ☐ 40. Fahrzeugkategorie

41. Fahrzeugkategorie: ☐ 41. Fahrzeugkategorie

42. Fahrzeugkategorie: ☐ 42. Fahrzeugkategorie

43. Fahrzeugkategorie: ☐ 43. Fahrzeugkategorie

44. Fahrzeugkategorie: ☐ 44. Fahrzeugkategorie

45. Fahrzeugkategorie: ☐ 45. Fahrzeugkategorie

46. Fahrzeugkategorie: ☐ 46. Fahrzeugkategorie

47. Fahrzeugkategorie: ☐ 47. Fahrzeugkategorie

48. Fahrzeugkategorie: ☐ 48. Fahrzeugkategorie

49. Fahrzeugkategorie: ☐ 49. Fahrzeugkategorie

50. Fahrzeugkategorie: ☐ 50. Fahrzeugkategorie

51. Fahrzeugkategorie: ☐ 51. Fahrzeugkategorie

52. Fahrzeugkategorie: ☐ 52. Fahrzeugkategorie

53. Fahrzeugkategorie: ☐ 53. Fahrzeugkategorie

54. Fahrzeugkategorie: ☐ 54. Fahrzeugkategorie

55. Fahrzeugkategorie: ☐ 55. Fahrzeugkategorie

56. Fahrzeugkategorie: ☐ 56. Fahrzeugkategorie

57. Fahrzeugkategorie: ☐ 57. Fahrzeugkategorie

58. Fahrzeugkategorie: ☐ 58. Fahrzeugkategorie

59. Fahrzeugkategorie: ☐ 59. Fahrzeugkategorie

60. Fahrzeugkategorie: ☐ 60. Fahrzeugkategorie

61. Fahrzeugkategorie: ☐ 61. Fahrzeugkategorie

62. Fahrzeugkategorie: ☐ 62. Fahrzeugkategorie

63. Fahrzeugkategorie: ☐ 63. Fahrzeugkategorie

64. Fahrzeugkategorie: ☐ 64. Fahrzeugkategorie

65. Fahrzeugkategorie: ☐ 65. Fahrzeugkategorie

66. Fahrzeugkategorie: ☐ 66. Fahrzeugkategorie

67. Fahrzeugkategorie: ☐ 67. Fahrzeugkategorie

68. Fahrzeugkategorie: ☐ 68. Fahrzeugkategorie

69. Fahrzeugkategorie: ☐ 69. Fahrzeugkategorie

70. Fahrzeugkategorie: ☐ 70. Fahrzeugkategorie

71. Fahrzeugkategorie: ☐ 71. Fahrzeugkategorie

72. Fahrzeugkategorie: ☐ 72. Fahrzeugkategorie

73. Fahrzeugkategorie: ☐ 73. Fahrzeugkategorie

74. Fahrzeugkategorie: ☐ 74. Fahrzeugkategorie

75. Fahrzeugkategorie: ☐ 75. Fahrzeugkategorie

76. Fahrzeugkategorie: ☐ 76. Fahrzeugkategorie

77. Fahrzeugkategorie: ☐ 77. Fahrzeugkategorie

78. Fahrzeugkategorie: ☐ 78. Fahrzeugkategorie

79. Fahrzeugkategorie: ☐ 79. Fahrzeugkategorie

80. Fahrzeugkategorie: ☐ 80. Fahrzeugkategorie

81. Fahrzeugkategorie: ☐ 81. Fahrzeugkategorie

82. Fahrzeugkategorie: ☐ 82. Fahrzeugkategorie

83. Fahrzeugkategorie: ☐ 83. Fahrzeugkategorie

84. Fahrzeugkategorie: ☐ 84. Fahrzeugkategorie

85. Fahrzeugkategorie: ☐ 85. Fahrzeugkategorie

86. Fahrzeugkategorie: ☐ 86. Fahrzeugkategorie

87. Fahrzeugkategorie: ☐ 87. Fahrzeugkategorie

88. Fahrzeugkategorie: ☐ 88. Fahrzeugkategorie

89. Fahrzeugkategorie: ☐ 89. Fahrzeugkategorie

90. Fahrzeugkategorie: ☐ 90. Fahrzeugkategorie

91. Fahrzeugkategorie: ☐ 91. Fahrzeugkategorie

92. Fahrzeugkategorie: ☐ 92. Fahrzeugkategorie

93. Fahrzeugkategorie: ☐ 93. Fahrzeugkategorie

94. Fahrzeugkategorie: ☐ 94. Fahrzeugkategorie

95. Fahrzeugkategorie: ☐ 95. Fahrzeugkategorie

96. Fahrzeugkategorie: ☐ 96. Fahrzeugkategorie

97. Fahrzeugkategorie: ☐ 97. Fahrzeugkategorie

98. Fahrzeugkategorie: ☐ 98. Fahrzeugkategorie

99. Fahrzeugkategorie: ☐ 99. Fahrzeugkategorie

100. Fahrzeugkategorie: ☐ 100. Fahrzeugkategorie



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous): Rissig



Rad (Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous): Rissig



Rad (Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous): Rissig



Rad (vehicle.damage-label.porous, Anderer Schaden): Rissig



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)