



WAUZZZF46HA115653

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	213.357 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	-2.000 km
Typ/Modell	A4 Avant	HU (Bericht lag nicht vor)	10/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZF46HA115653	Leistung	140 kW
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	22.03.2017	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell (Manuelles Getriebe)

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung	
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - Delle(n) - Wertminderung	
4	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	
5	Karosserie	Unterbodenverkleidung - lose - de-/montieren	
6	Sonstiges	Sonstiges - Befund festlegen - entfernen	
7	Sonstiges	Sonstiges - Befund festlegen - entfernen	
8	Hinterachse	Feder rechts (Anschlagpuffer) - beschädigt - erneuern	
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Zubehörfelge) - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Zubehörfelge) - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Zubehörfelge) - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
8	Sitz hinten	Kopfstütze 1. Reihe - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €



Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Unterlagen - HU Bescheinigung	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95W	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	n.i.O.
2	225/45 R18 95W	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2020

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Adaptives Licht, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Allradantrieb 'quattro' m. ultra-Technol, Allwetterlicht, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne(n) hinten, Aschenbecher vorn, Zigarettenanzünder, Audi drive select mit efficiency, Audi pre sense city, Aussenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar, Aussenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel mit integriertem LED-Blinkl, Beifahrerairbag, Beifahrersitz höhenverstellbar, Beifahrersitz neigungsverstellbar, Bi-Xenon-Licht, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, Bordmonitor, Bordwerkzeug, Bremsassistent, Bremskraftverteilung elektronisch, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, CD-Spieler, Dachreling eloxiert, Dekoreinlagen Aluminium Ellipse, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle, Fahrer-Informationssystem, Fahrerairbag, Fahrerinformationssystem, Fahrersitz höhenverstellbar, Fahrersitz neigungsverstellbar, Fahrwerk: Dynamikfahrwerk, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Freisprecheinrichtung, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe, el. öffnend u. schließ., Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Geschwindigkeitsbegrenzung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckdeckelfernentriegelung, Heckklappe elektrisch, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: sonstiges, Innenraumluftfilter, Innenspiegel abblendbar, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimaautomatik, Kollisionswarnung, Kopfairbags hinten, Kopfairbags vorne, Kopfstütze hinten, Mitte, Kopfstützen (5), Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorne, Laderaumabdeckung elektrisch, LED Tagfahrlicht, Lendenwirbelstütze Beifahrer elektrisch, Lendenwirbelstütze Fahrer elektrisch, Lenkrad in Leder, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenksäule, axial und vertikal einstellbar, Leuchtweitenregulierung automatisch, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionslenkrad, Müdigkeits Überwachung, Notbremsassistent, Notbremsassistent, City, Notbremsassistent, Fußgänger, Paket Glanz (außen), Radio, Radio: MMI Radio plus, Reifendruckkontrolle, Reifenreparaturset, Rücksitzlehne geteilt und umklappbar, Scheinwerferwaschdüsen beheizt, Seitenairbag Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Seitenblinker, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar, Sitz: Sportsitze vorn, Sitzbezüge in Stoff System, Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sportsitze vorn, Start-Stop-System,



Steckdose 12V, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Trennetz als Ladegutsicherung, USB, Verzurösen, Wegfahrsperre elektronisch, Wendeladeboden, Wärmeschutzverglasung, Xenon Plus, Zentralverriegelung 'Keyless-Go' ohne Sa

Sonderausstattung: Ablagen allgemein, Armlehne(n) vorne, Audi pre sense basic, Automatisches Abblendlicht, Außensp. beheizt und el. Anklappbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Colorstreifen in Frontscheibe, Einparkhilfe hinten, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Follow me home, Gepäckraumnetz, Geschwindigkeitsregelanlage, induktives Laden Smartphones, Innenspiegel automatisch abblendend, Innenspiegel rahmenlos, automatisch abbl, Internet Zugang, Komfortmittelarmlehne vorn, Lackierung: Metallic, Licht-/Regensensor, MMI Navigation, Mobiltelefonvorbereitung, Navigationssystem, Online Fahrzeug apps, Paket Ablage- und Gepäckraumpaket, Paket Businesspaket Großkunden Deut., Park Distance Control hinten, Pausen Empfehlung, Regensensor, Räder: Alu 7,5Jx17" 10 Sp.-D. 225/50R17, SCR-Tank (24 Liter), Sitzheizung Beifahrer, Sitzheizung Fahrer, Sitzheizung vorn, Sprachsteuerung für Navigation, Sprachsteuerung für Telefon, Steckdose, Telefon: Audi Phone Box, Tempomat, Variabel faltbare Gepäckraummatte

Bemerkungen

Fahrzeug steht auf Zubehörfelgen.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	A4 Avant	Laufleistung (abgelesen)	213.357 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF46HA115653	Erstzulassung	22.03.2017

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	115 µm
2	Dachholm links	108 µm
3	Dachholm rechts	109 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	128 µm
6	Kotflügel rechts	117 µm
7	Motorhaube	120 µm
8	Seitenwand links	119 µm
9	Seitenwand rechts	133 µm
10	Tür hinten links	124 µm
11	Tür hinten rechts	127 µm
12	Tür vorne links	126 µm
13	Tür vorne rechts	123 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Michael Widmaier', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Michael Widmaier)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Delle(n) - Wertminderung




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Karosserie: Unterbodenverkleidung - lose - de-/montieren




Beschädigung #5: Karosserie: Unterbodenverkleidung - lose - de-/montieren



Beschädigung #5: Karosserie: Unterbodenverkleidung - lose - de-/montieren




Beschädigung #5: Karosserie: Unterbodenverkleidung - lose - de-/montieren




Beschädigung #5: Karosserie: Unterbodenverkleidung - lose - de-/montieren




Beschädigung #5: Karosserie: Unterbodenverkleidung - lose - de-/montieren



Beschädigung #6: Sonstiges: Sonstiges - Befund festlegen - entfernen




Beschädigung #7: Sonstiges: Sonstiges - Befund festlegen - entfernen



Beschädigung #7: Sonstiges: Sonstiges - Befund festlegen - entfernen



Beschädigung #7: Sonstiges: Sonstiges - Befund festlegen - entfernen



Beschädigung #7: Sonstiges: Sonstiges - Befund festlegen - entfernen




Beschädigung #7: Sonstiges: Sonstiges - Befund festlegen - entfernen



Beschädigung #8: Hinterachse: Feder rechts (Anschlagpuffer) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Hinterachse: Feder rechts (Anschlagpuffer) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern