



Opel Astra CATCH ME

EZ 07/2007 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 215.788km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra CATCH ME [DE - LimS5 1.6 EU4, Catch Me, (Facelift) 2007 - 2007]		
Kategorie Limousine	FIN W0L0AHL4875198895	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 215.788km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2007	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Startet, aber hält Leerlauf nicht und geht nach kurzer Zeit wieder aus.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Automatische Umluft-Control
- Catch Me
- Doppeltonfanfare
- Fensterzierleisten schwarz
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: POWERROT/RED
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Sicht-Paket
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Komfort)
- Licht-Paket
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Raucher-Paket
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|---|---|
| • Wärmeschutzverglasung | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Audio-Navigationssystem CD 70 Navi | • Bordcomputer |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Elektron. Traktionskontrolle |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System |
| • Seitenairbag vorn | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Getriebe 5-Gang |
| • Servolenkung | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Fernbedienung für Zusatzheizung / Standheizung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Parkpilotsystem | • Standheizung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckkappe fehlt



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Anderer Schaden): Abdeckkappen linke Seite fehlen




Dach (Anderer Schaden): Abdeckkappen linke Seite fehlen



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)