



Mercedes-Benz CLS 450 4Matic

EZ 04/2019 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 90.041km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 56***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLS 450 4Matic [DE - Lim4 CLS 450 EU6d-T, 4Matic, 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2573591A041586	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 90.041km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 367 PS (270 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	165
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	245	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mild-Hybrid 286 kW (Motor 3,0 Ltr. - 270 kW)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn

• Servolenkung	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ausstattungs-Paket: Business
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Fahrassistenz-Paket
• Innenhimmel schwarz	• Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2)
• Mittelkonsole Klavierlack-Optik	• Multibeam LED
• Multifunktions-Telefonie	• Night-Paket
• Spiegel-Paket	• Surround-System Burmester
• Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)	• Park-Paket
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Rückfahrkamera
• Audio-Navigationssystem: COMAND Online	• Smartphone integriert
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Sitzheizung vorn
• Kraftstofftank: vergrößert	• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent	• Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
• PRE-SAFE-System Plus	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
• Außenspiegel schwarz lackiert	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)