



Peugeot 5008 Platinum

EZ 07/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 92.578km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 50***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 5008 Platinum [DE - Van5 1.6 155/165 THP EU5, Platinum, 2009 - 2011]		
Kategorie Van	FIN VF30A5FV8AS172472	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.578km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2017 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aluminium-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Head-up-Display
- Heckscheibe getönt
- Heckscheibenwischer
- Innenleuchten LED

- | | |
|---|--|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innovations-Paket |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik, getrennt regelbar
Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Kühlergrill verchromt |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Motor 1,6 Ltr. - 115 kW 16V Turbo | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS SHARK | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder) | • Scheibenwaschanlage hinten |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben Hartglas | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektro-hydraulisch |
| • Sicherheits-Paket | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem WIP-Nav mit Farbdisplay | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Xenon-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Pixel fehler