



Volkswagen T-Cross Style

EZ 09/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 59.148km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung T-Cross Style [DE - SUV5 1.5 TSI EU6d-T, Style OPF, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZC1ZLY131231	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 59.148km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.171km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kerben	Kerben		Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	120	Heckklappe	160
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Drehzahlmesser
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Lizard
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2551 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Original Fahrzeug Farbe: LIMESTONE GREY
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexalink
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Dachreling silber eloxiert
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Mittelarmlehne vorn	• Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne geteilt klappbar
• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
• Notrufsystem	• USB-Anschlüsse (2) für 2. Sitzreihe (nur Ladefunktion)
• USB-Anschlüsse (2) für 2. Sitzreihe (nur Ladefunktion)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Bremsassistent
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent und Lane Assist
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED und Seitenmarkierungsleuchten
• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Scheinwerfer LED	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Servolenkung	



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Antennen-Diversity | • App-Connect |
| • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |

• Connectivity-Paket	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Kühlergrill, Ausführung: R-Line	• Lautsprecher (6)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Radioempfang digital (DAB+)
• Raucher-Paket	• Stoßfänger R-Line
• Verglasung hinten abgedunkelt (75%)	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
• Metallic-Lackierung	• R-Line-Paket Exterieur
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
• Multimedia-Schnittstelle (SD-Karten-Schnittstelle)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Volkswagen Media Control	• Volkswagen Media Control
• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Safesicherung
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)