CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 CGI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	196.582km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 CGI [DE - Kb5 C 180 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052401F655014	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.582km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 187.760km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Reifen porös	⚠ 5 mm Reifen porös
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	60 µm	Türe hinten rechts	60 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	360 µm ⚠
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reiserechner
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Infotainment-System: Remote Online
- PRE-SAFE-System
- Spiegel-Paket
- Getränkehalter vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Innenraumlicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Tempomat
- Sitz-Komfort-Paket
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kartentasche an Vordersitze
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Avantgarde Interieur
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenhimmel Stoff
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2052401F655014
2075 kg
3935 kg
1- 950 kg
2- 1155 kg



CarOnSale







STOP













16.10.17 1313 E1C008304
M1 AC
WDD2052401F655014 6
Mercedes-Benz
204 K
R231QO
CZAA1521
C 180
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PT/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36WO 1595
F.1/F.2:+60 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+90 b.Anh.Betr.*Fz ist
bei werkseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Sta
bi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.
Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)