



Volkswagen Transporter Multivan Atlantis

EZ 01/2008 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 287.395km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Atlantis [DE - Bs4 2.5 TDI DPF EU4, Multivan Atlantis, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZ8H062627	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 287.395km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.812km	Letzter Service am 12/2012
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 230g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	220 	Heckklappe	220 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio Delta
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mit Weitwinkel
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Make-up-Spiegel links
- Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI
- Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel konvex, rechts
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel rechts
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer

• Original Fahrzeug Farbe: OFFROADGREY	• Radstand 3000 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Rußpartikelfilter
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer H4
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zuheizung	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Lackierung: Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer	• Raucher-Paket
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schubladen unter Dreiersitzbank	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy	• Wärmeschutzverglasung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













23.01.2008	0603	ABW00127 7	2	1	96/3500	168
M1	AF				4890-4989	1904
VW2ZZZ7H28H062627			2		1950-1990	2274 2490
VOLKSWAGEN, VW						
7HM					219	3000
MD50BNZX0					1575	1500
300NFM6A503167GG					1575	1500
					75	2625
					2500	750
MULTIVAN						
VOLKSWAGEN-VW					205/65 R16C 103T	
Fz z.Pers.bef.b. 8 Spl.					205/65 R16C 103T	
Mehrzweckfahrzeug						
70/220/EWG*2006/96B/EG						
98/69/EG III,B						
Diesel						
0002	0469	2461				
F.1/F.2+100 U. 7.2/8.2+55 B.ANHÄNGEBETRIEB ZUL.GES.-GEW.D.						
ZUGES MAX.5200KG*FZ IST MIT WERKSSEITIG MONTIERTER AHK UND						
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABILSYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H G						
EM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*						
VW.AHK.LT.EGTG***						

Landkreisamt Flörsch
Zulassungsbefähigung
90513 Zindorf

311509757

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

Landkreisamt Flörsch
972 Zulassung
im Flörschpark 3
90513 Zindorf

311509757

Serviceplan

Service-Markierung 1

Service-Markierung 2

Service-Markierung 3

Service-Markierung 4

Service-Markierung 5

Service-Markierung 6

Service-Markierung 7

Service-Markierung 8

Service-Markierung 9

Service-Markierung 10

Service-Markierung 11

Service-Markierung 12

Service-Markierung 13

Service-Markierung 14

Service-Markierung 15

Service-Markierung 16

Service-Markierung 17

Service-Markierung 18

Service-Markierung 19

Service-Markierung 20

Service-Markierung 21

Service-Markierung 22

Service-Markierung 23

Service-Markierung 24

Service-Markierung 25

Service-Markierung 26

Service-Markierung 27

Service-Markierung 28

Service-Markierung 29

Service-Markierung 30

Service-Markierung 31

Service-Markierung 32

Service-Markierung 33

Service-Markierung 34

Service-Markierung 35

Service-Markierung 36

Service-Markierung 37

Service-Markierung 38

Service-Markierung 39

Service-Markierung 40

Service-Markierung 41

Service-Markierung 42

Service-Markierung 43

Service-Markierung 44

Service-Markierung 45

Service-Markierung 46

Service-Markierung 47

Service-Markierung 48

Service-Markierung 49

Service-Markierung 50

Service-Markierung 51

Service-Markierung 52

Service-Markierung 53

Service-Markierung 54

Service-Markierung 55

Service-Markierung 56

Service-Markierung 57

Service-Markierung 58

Service-Markierung 59

Service-Markierung 60

Service-Markierung 61

Service-Markierung 62

Service-Markierung 63

Service-Markierung 64

Service-Markierung 65

Service-Markierung 66

Service-Markierung 67

Service-Markierung 68

Service-Markierung 69

Service-Markierung 70

Service-Markierung 71

Service-Markierung 72

Service-Markierung 73

Service-Markierung 74

Service-Markierung 75

Service-Markierung 76

Service-Markierung 77

Service-Markierung 78

Service-Markierung 79

Service-Markierung 80

Service-Markierung 81

Service-Markierung 82

Service-Markierung 83

Service-Markierung 84

Service-Markierung 85

Service-Markierung 86

Service-Markierung 87

Service-Markierung 88

Service-Markierung 89

Service-Markierung 90

Service-Markierung 91

Service-Markierung 92

Service-Markierung 93

Service-Markierung 94

Service-Markierung 95

Service-Markierung 96

Service-Markierung 97

Service-Markierung 98

Service-Markierung 99

Service-Markierung 100

Serviceplan

Service-Markierung 1

Service-Markierung 2

Service-Markierung 3

Service-Markierung 4

Service-Markierung 5

Service-Markierung 6

Service-Markierung 7

Service-Markierung 8

Service-Markierung 9

Service-Markierung 10

Service-Markierung 11

Service-Markierung 12

Service-Markierung 13

Service-Markierung 14

Service-Markierung 15

Service-Markierung 16

Service-Markierung 17

Service-Markierung 18

Service-Markierung 19

Service-Markierung 20

Service-Markierung 21

Service-Markierung 22

Service-Markierung 23

Service-Markierung 24

Service-Markierung 25

Service-Markierung 26

Service-Markierung 27

Service-Markierung 28

Service-Markierung 29

Service-Markierung 30

Service-Markierung 31

Service-Markierung 32

Service-Markierung 33

Service-Markierung 34

Service-Markierung 35

Service-Markierung 36

Service-Markierung 37

Service-Markierung 38

Service-Markierung 39

Service-Markierung 40

Service-Markierung 41

Service-Markierung 42

Service-Markierung 43

Service-Markierung 44

Service-Markierung 45

Service-Markierung 46

Service-Markierung 47

Service-Markierung 48

Service-Markierung 49

Service-Markierung 50

Service-Markierung 51

Service-Markierung 52

Service-Markierung 53

Service-Markierung 54

Service-Markierung 55

Service-Markierung 56

Service-Markierung 57

Service-Markierung 58

Service-Markierung 59

Service-Markierung 60

Service-Markierung 61

Service-Markierung 62

Service-Markierung 63

Service-Markierung 64

Service-Markierung 65

Service-Markierung 66

Service-Markierung 67

Service-Markierung 68

Service-Markierung 69

Service-Markierung 70

Service-Markierung 71

Service-Markierung 72

Service-Markierung 73

Service-Markierung 74

Service-Markierung 75

Service-Markierung 76

Service-Markierung 77

Service-Markierung 78

Service-Markierung 79

Service-Markierung 80

Service-Markierung 81

Service-Markierung 82

Service-Markierung 83

Service-Markierung 84

Service-Markierung 85

Service-Markierung 86

Service-Markierung 87

Service-Markierung 88

Service-Markierung 89

Service-Markierung 90

Service-Markierung 91

Service-Markierung 92

Service-Markierung 93

Service-Markierung 94

Service-Markierung 95

Service-Markierung 96

Service-Markierung 97

Service-Markierung 98

Service-Markierung 99

Service-Markierung 100



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)




Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)