



Kia Sportage Platinum Edition 4WD

EZ 09/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 260.102km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Platinum Edition 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi EU5, Platinum Edition 4WD, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPC813DEL529001	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 260.102km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 189g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	580 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)

- | | |
|---|---|
| • Getränkehalter hinten | • Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckleuchten LED |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Kühlergrill verchromt |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CRDi KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: (1K) ZILINASCHWARZ MET. | • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Radstand 2640 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Smart-Key |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer) | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sound-System Infinity Premium |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • iPod-Anschluss |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













KIA MOTORS

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsscheinung

Der Unterzeichner, R. C. CHAI, DEMING, Motor/CFR, bestätigt, dass das unten beschriebene Fahrzeug:

0.1. Fahrzeugtyp (Einzelname des Herstellers):	KX
0.2. Typ:	SL
0.3. Baujahr:	2014
0.4. Motor:	1.8L
0.5.1. Motorleistung:	147 kW
0.6. Fahrzeugklasse:	SL
0.7. Name und Anschrift des Herstellers:	Kia Motors Slovakia s.r.o. 11111, Bratislava, Slovakia
0.8. Abzugsmasse und Abzugsmasse bei vorgeschriebenem Beladungszustand:	1.8L
0.9. Abzugsmasse bei Fahrzeugabfertigung:	1.8L
0.10. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	1.8L

0.11. Fahrzeugkennzeichennummer: **SVVPCN10010001**

0.12. Bei der am 23.12.2011 unterzeichneten Genehmigung 4171207487230710 (ausgegeben am 23.12.2011) ist das Fahrzeug als Fahrzeug mit dem Typenname "Kia Motors Slovakia s.r.o." eingetragen. Die Fahrzeugkennzeichennummer ist als "SVVPCN10010001" eingetragen. Die Fahrzeugkennzeichennummer ist als "SVVPCN10010001" eingetragen.

Prüfung: 08.12.2014

2-EG-M33
184



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)