



Skoda Octavia RS

EZ 12/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 249.287km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia RS [AT - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, RS, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJK7NE9J0179779	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 249.287km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 185.157km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(8 mm)

Kerben,
Kratzer



(8 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	1310 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachspoiler
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachhimmel schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)

• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl mit Soundgenerator
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Funktions-Paket
• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Gurtstraffer hinten	• Handbremshebelgriff Leder
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckscheibenwischer	• Heckspoiler
• Innenraumbeleuchtung LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Kofferraumbeleuchtung	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Kurvenlicht
• Kühlergrill schwarz	• Laderaumboden variabel
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) Supersport	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leseleuchte
• Leuchtweitenregelung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multimediabuchse in Mittelkonsole
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS	• Progressivlenkung
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag vorn

• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara	• Sitzheizung vorn
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sport-Auspuffanlage
• Sport-Fahrwerk	• Sportsitze
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Steckdose 230V
• Stoßfänger Sport-Design	• Tagfahrlicht LED
• Textilfussmatten	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wasserstandsanzeige SRA / SWA	• Wegfahrsperre
• Wendematte Gepäckraum	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Amundsen	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Sonderlackierung Candy-weiss uni	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Rost)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)