



Mercedes-Benz A 250

EZ 11/2018 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 67.268km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 250 [DE - LimS5 A 250 EU6d-T, AMG Line, 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1770461J060875	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 67.268km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 63.064km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	275 	Seitenteil hinten rechts	225 
Motorhaube	205 	Heckklappe	210 
Dach	195 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 165 kW KAT
- Regen-/Lichtsensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss im Fond
- Licht- und Sicht-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Kühlergrill Diamant-Optik
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Innenhimmel schwarz
- Sportsitze vorn
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung



Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Laderaum-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Panorama-Schiebedach
- PRE-SAFE-System
- Scheinwerfer LED High Performance
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Vorrüstung Digitales Radio
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kamerasystem 360 Grad
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket: Business
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fußmatten AMG
- Konnektivität-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Navigation Premium-Paket
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz-Komfort-Paket
- Surround-System Burmester
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Digitales Instrumenten-Display
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)