



Hyundai ix35

EZ 08/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 171.514km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung ix35		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJU81AAFJ765405	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.514km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen


Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand


1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)



2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 17)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel lackiert
- Drehzahlmesser
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- Radstand 2640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- 6 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik, Rückfahrmonitor
- Komfort-Paket
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Modellpflege
- Plus-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Stoßfänger lackiert |
| • Trend-Paket | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Dachreling | • Dachspoiler |
| • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Lenkrad (Leder) | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) |
| • Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Bordcomputer | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Alarmanlage | • Alarmanlage mit Fernbedienung |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Bremsassistent |
| • Einparkhilfe hinten | • Einparkhilfe hinten |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent | • Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gurtstraffer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System | • Licht-aus-Automatik |
| • Rückfahrkamera | • Seitenairbag |
| • Smart-Key | • Start-Stop-Knopf |
| • Traktionskontrolle (TCS) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht LED |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Allradantrieb permanent | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor | |




Sonderausstattung

Fahrzeugfotos











1	01.08.15	M 1349	ABU000199	2	01.01.99	76300	1178
2	4410-4410	M 1820-1820		3	1655-1655	M 1380-1502	
4	FLH			5	158	M 1830	M 1830
6	F5P21			7	1200	M 1090	M -
8	M64A21			9	1200	M 1090	M -
10	Tucson, ix35, LM			11	83	M 3750	M 72
12	Hyundai Motor			13	1200	M 750	M 5
14	Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			15	215/70R16	100H	
16	Mehrzweckfahrzeug			17	215/70R16	100H	
18	715/2007-136/2014			19			M 9/-
20	EUROS 4/PM/CLC-M/N/I			21	11*2007/46*0192*08		
22	Benzin			23	29.08.14	M 10	FL089941
24	0001	M 3510/7	M 1891				
26	20: BIS 1665*						

VERKEHRSDIENST
Verkehrsmittel (Fahrzeug)
Fahrzeugkennzeichen

1. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

2. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

3. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

4. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

5. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

6. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

7. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

8. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

9. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

10. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

11. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

12. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

13. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

14. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

15. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

16. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

17. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

18. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

19. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

20. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

21. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

22. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

23. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

24. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

25. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

26. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

27. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

28. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

29. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

30. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

31. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

32. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

33. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

34. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

35. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

36. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

37. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

38. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

39. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

40. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

41. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

42. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

43. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

44. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

45. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

46. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

47. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

48. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

49. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

50. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

51. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

52. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

53. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

54. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

55. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

56. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

57. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

58. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

59. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

60. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

61. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

62. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

63. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

64. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

65. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

66. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

67. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

68. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

69. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

70. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

71. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

72. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

73. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

74. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

75. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

76. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

77. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

78. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

79. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

80. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

81. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

82. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

83. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

84. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

85. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

86. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

87. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

88. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

89. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

90. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

91. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

92. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

93. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

94. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

95. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

96. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

97. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

98. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

99. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

100. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)