


Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

								Umsatzsteuer	\$25a
								ja	nein
Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell			
	Audi		e-tron Sportback 55 quattro ..			55 quattro, S line, 2019 - 2023			
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WAUZZZGE0NB014704		Sport-Utility-Vehicle			5	Elektro	0588/BSN	
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	18.11.2021	2	69.690 km		300 kW			11/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		95,0		A+++		
Ehemalige Nutzung					Raucherfahrzeug	letzter KD am		Letzter KD (km)	
keine Angabe					k. A.	k. A.		k. A.	
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD		nächster KD (km)	
Navarrablau Metallic			metallic		k. A.	k. A.		20.400 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
Serviceheft nicht vorh..									
Polster	Polsterfarbe			Getriebe		Schadstoffk.			
Mikrofaser Dinamica Fr..	schwarz-schwarz-felsg..			Automatik		k. A.			
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein			


Ausstattung	Serienausstattung:										
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar			Airbag Fahrer-/Beifahrerseite			Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (..				
	Antriebsart: Allradantrieb			Audi connect (Internetbasierende Dienste)			Audi connect (Notruf- und Assistance-System)				
	Audi music interface			Außenspiegel Wagenfarbe			Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert				
	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss..			e-tron Aufladesystem			Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, ak..				
	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..			Elektromotor 300 kW (cont. 158 kW)			Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..				
	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsysteme..			Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..			Frontscheibe Akustikglas				
	Fußmatten Velours			Gepäckraumabdeckung / Rollo			Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..				
	Getriebe für Elektrofahrzeug			Glanz-Paket			HV-Batterie 95 kWh brutto / 89 kWh netto				
	Innenspiegel mit Abblendautomatik			Isofix-Aufnahmen für Kindersitz			Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..				
	Karosserie: 4-türig			Kopf-Airbag-System (Sideguard)			Ladedose (AC / DC)				
	Ladekabel 2,5 m (e-tron)			Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)			Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)				
	Ladekabel mit Schukostecker			Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)			LM-Felgen				
	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..			Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mi..			Nichtraucher-Paket				
	Progressivlenkung			Radstand 2928 mm			Reifen-Reparaturkit				
	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)			Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)			Seitenairbag vorn				
	Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sp..			Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach			Stoßfänger Sport-Design (S-line, Voll-Lackier..				
	Tagfahrlicht LED			Wärmeschutzverglasung grün getönt			Wegfahrsperre (elektronisch)				
	Sonderausstattung:										
	2. AC-Ladezugang (Beifahrerseite)			Ablage- und Gepäckraum-Paket			Adaptive Scheibenwischer, beheizt				
	Akustikglas Türscheiben seitlich			Anhängerkupplung (Kugelpf abnehmbar)			Armaturentafel oben und Interieurelemente ..				
	Assistenz-Paket Stadt			Assistenz-Paket Tour			Audi Smartphone Interface				
	Außenspiegel mit Kamera, beide (virtuell)			Ausstattungs-Paket: Technology Selection			Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter A..				
	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprache..			Dachreling eloxiert			Digitale Matrix-LED-Scheinwerfer				
	Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion			Interieur-Paket S line			Ionisator zur Luftreinigung (Air-Quality-Syste..				
	Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)			Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen			Komfort-Standklimatisierung				
	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..			Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)			Kopfstützen variabel verstellbar				
	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar			Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) m..			LM-Felgen 8,5x19 (5-Arm, Aero-Design, für W..				
	Metallic-Lackierung			Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung			On-Board-Ladegerät (bis 22 kW)				
	Radioempfang digital (DAB)			Reifendruck-Kontrollsystem			Servoschließung für Türen				
	Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica /..			Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo..			Sitzheizung vorn und hinten				
	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten			Sound-System Bang & Olufsen			Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..				
Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenshöhe		
	nein		ja		nein		nein		0,00 €		
	Nachlackierung -> Nürnberg: Nach Kundenaussage Tür vorn links inst										
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	121 µ	111 µ	105 µ	101 µ	89 µ	125 µ	114 µ	113 µ	113 µ	114 µ	117 µ

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung				
	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.				
	Reifen vorne	VL	VR				
	255/55 R19 111H	4,00 mm (Bridgestone)	4,00 mm (Bridgestone)				
	Reifen hinten	HL	HR				
	255/55 R19 111H	4,00 mm (Bridgestone)	4,00 mm (Bridgestone)				
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.				
	Bemerkung			Ausstattung ER			
	SKR im Fahrzeug., Winterreifen Profil 4mm an Herstellermarkierungen geme..			Reifendichtmittel			
Optischer Zustand							
		1 Felge 2. Radsatz Kratzer GS Heckklappenverkleidung Kratzer GS Kotflügel rechts Kratzer GS auslegen Stoßfänger hinten Unterteil verkratzt - lackieren					
Technischer Zustand							
4x Radnabendeckel 2. Radsatz fehlen Audi - Emblem Heckklappe fehlt - ersetzen Ausdruck digitaler Servicenachweis fehlt/anfordern Digitales Fahrtenbuch ausbauen Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern Sonstiger Auftrag - Aufnahme vor ORT / AJN / A&M Sonstiger Auftrag - Fahrzeug in GEWATO / EVA anlegen - Preis in Vaudis Sonstiger Auftrag - TODO generieren							
Fehlteile und Dienstleistungen							
HU-Bescheinigung fehlt							

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



18.11.2021	0588	BSN00126-4	2	2	158	200
M1	1/AB				1935-1976	
WUZZZGE0NB014704	1/5				2595-2595	
AUDI						
GE					60	
SBM1JQ1					3170	3170
QE1QE1G1Z01RT31B200GAAEM1					1540	1775
					1540	1775
						68
E-TRON SPORTBACK 55					1800	750
AUDI						
Pz z Pers.bef b. 8 Spl					255/50 R20 109H	
Schräghecklimousine					255/50 R20 109H	
715/2007*2018/1832AX						
2017/1151.WLTP;reine Elektro						
Elektro					02.07.2021	GF381419
0004						
P 2: 158.00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 300.00KW*7.2/8.2+45 B.A.N						
HÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:4970KG*VVV						
AHK LT.ETG*BATTEIEKAPAZITÄT 88.0KWH*DATUM ZUR EMISSIONSK						
LASSE: 18.11.2021*						


18.11.2021	0588	BSN00126-4	2	2	158	200
M1	1/AB				1935-1976	
WUZZZGE0NB014704	1/5				2595-2595	
AUDI						
GE					60	
SBM1JQ1					3170	3170
QE1QE1G1Z01RT31B200GAAEM1					1540	1775
					1540	1775
						68
E-TRON SPORTBACK 55					1800	750
AUDI						
Pz z Pers.bef b. 8 Spl					255/50 R20 109H	
Schräghecklimousine					255/50 R20 109H	
715/2007*2018/1832AX						
2017/1151.WLTP;reine Elektro						
Elektro					02.07.2021	GF381419
0004						
P 2: 158.00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 300.00KW*7.2/8.2+45 B.A.N						
HÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:4970KG*VVV						
AHK LT.ETG*BATTEIEKAPAZITÄT 88.0KWH*DATUM ZUR EMISSIONSK						
LASSE: 18.11.2021*						

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Schadensbilder



Audi - Emblem Heckklappe fehlt - ersetzen



4x Radnabendeckel 2. Radsatz fehlen



4x Radnabendeckel 2. Radsatz fehlen



Digitales Fahrtenbuch ausbauen

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Schadensbilder



Digitales Fahrtenbuch ausbauen



Ausdruck digitaler Servicenachweis fehlt/anfordern



Stoßfänger hinten Unterteil verkratzt - lackieren




Stoßfänger hinten Unterteil verkratzt - lackieren

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Schadensbilder




Stoßfänger hinten Unterteil verkratzt - lackieren



Stoßfänger hinten Unterteil verkratzt - lackieren



Stoßfänger hinten Unterteil verkratzt - lackieren



Kotflügel rechts Kratzer GS auslegen

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Schadensbilder



Kotflügel rechts Kratzer GS auslegen



1 Felge 2. Radsatz Kratzer GS



1 Felge 2. Radsatz Kratzer GS



Heckklappenverkleidung Kratzer GS

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Schadensbilder



Heckklappenverkleidung Kratzer GS



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Schadensbilder



HU-Bescheinigung