



Audi A4 Avant

EZ 05/2019 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 148.228km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TFSI EU6d-T, 45 quattro sport, 2019 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF43KA083400	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.228km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.631km	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm) Kerben	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	1500 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	600 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel asphärisch, rechts
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon	• Bremsassistent
• Dachkantenspoiler	• Dachreling eloxiert
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
• Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	• Glanz-Paket
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Ladekantenschutz (Edelstahl)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
• Motor 2,0 Ltr. - 180 kW 16V TFSI	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Nichtraucher-Paket	• Otto-Partikelfilter (OPF)

- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Assistenz-Paket Stadt | • Assistenz-Paket Tour |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Audi connect (Notruf- und Assistance-System) |
| • Audi Drive Select | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Reserverad als Notrad |
| • Scheinwerfer LED | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano |
| • Sitzheizung vorn | • Standheizung |
| • Wagenheber | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) | • Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) | • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
| • Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent | • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Licht- und Regensensor | • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon |
| • Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Zulassungsbescheinigung wurde erstellt

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

1. Als Antriebsart oder neues Antriebssystem (falls zutreffend)

Motorleistung (kW)	Motorleistung (PS)	Motorleistung (CV)
110	150	150
125	170	170
147	200	200
160	218	218
180	245	245
200	272	272
225	307	307
250	340	340
275	375	375
300	408	408
325	442	442
350	475	475
375	509	509
400	542	542
425	579	579
450	612	612
475	646	646
500	679	679
525	714	714
550	747	747
575	781	781
600	814	814
625	849	849
650	882	882
675	917	917
700	950	950
725	985	985
750	1018	1018
775	1053	1053
800	1086	1086
825	1120	1120
850	1154	1154
875	1188	1188
900	1222	1222
925	1256	1256
950	1290	1290
975	1324	1324
1000	1358	1358
1025	1392	1392
1050	1426	1426
1075	1460	1460
1100	1494	1494
1125	1528	1528
1150	1562	1562
1175	1596	1596
1200	1630	1630
1225	1664	1664
1250	1698	1698
1275	1732	1732
1300	1766	1766
1325	1800	1800
1350	1834	1834
1375	1868	1868
1400	1902	1902
1425	1936	1936
1450	1970	1970
1475	2004	2004
1500	2038	2038
1525	2072	2072
1550	2106	2106
1575	2140	2140
1600	2174	2174
1625	2208	2208
1650	2242	2242
1675	2276	2276
1700	2310	2310
1725	2344	2344
1750	2378	2378
1775	2412	2412
1800	2446	2446
1825	2480	2480
1850	2514	2514
1875	2548	2548
1900	2582	2582
1925	2616	2616
1950	2650	2650
1975	2684	2684
2000	2718	2718
2025	2752	2752
2050	2786	2786
2075	2820	2820
2100	2854	2854
2125	2888	2888
2150	2922	2922
2175	2956	2956
2200	2990	2990
2225	3024	3024
2250	3058	3058
2275	3092	3092
2300	3126	3126
2325	3160	3160
2350	3194	3194
2375	3228	3228
2400	3262	3262
2425	3296	3296
2450	3330	3330
2475	3364	3364
2500	3398	3398
2525	3432	3432
2550	3466	3466
2575	3500	3500
2600	3534	3534
2625	3568	3568
2650	3602	3602
2675	3636	3636
2700	3670	3670
2725	3704	3704
2750	3738	3738
2775	3772	3772
2800	3806	3806
2825	3840	3840
2850	3874	3874
2875	3908	3908
2900	3942	3942
2925	3976	3976
2950	4010	4010
2975	4044	4044
3000	4078	4078
3025	4112	4112
3050	4146	4146
3075	4180	4180
3100	4214	4214
3125	4248	4248
3150	4282	4282
3175	4316	4316
3200	4350	4350
3225	4384	4384
3250	4418	4418
3275	4452	4452
3300	4486	4486
3325	4520	4520
3350	4554	4554
3375	4588	4588
3400	4622	4622
3425	4656	4656
3450	4690	4690
3475	4724	4724
3500	4758	4758
3525	4792	4792
3550	4826	4826
3575	4860	4860
3600	4894	4894
3625	4928	4928
3650	4962	4962
3675	4996	4996
3700	5030	5030
3725	5064	5064
3750	5098	5098
3775	5132	5132
3800	5166	5166
3825	5200	5200
3850	5234	5234
3875	5268	5268
3900	5302	5302
3925	5336	5336
3950	5370	5370
3975	5404	5404
4000	5438	5438
4025	5472	5472
4050	5506	5506
4075	5540	5540
4100	5574	5574
4125	5608	5608
4150	5642	5642
4175	5676	5676
4200	5710	5710
4225	5744	5744
4250	5778	5778
4275	5812	5812
4300	5846	5846
4325	5880	5880
4350	5914	5914
4375	5948	5948
4400	5982	5982
4425	6016	6016
4450	6050	6050
4475	6084	6084
4500	6118	6118
4525	6152	6152
4550	6186	6186
4575	6220	6220
4600	6254	6254
4625	6288	6288
4650	6322	6322
4675	6356	6356
4700	6390	6390
4725	6424	6424
4750	6458	6458
4775	6492	6492
4800	6526	6526
4825	6560	6560
4850	6594	6594
4875	6628	6628
4900	6662	6662
4925	6696	6696
4950	6730	6730
4975	6764	6764
5000	6798	6798
5025	6832	6832
5050	6866	6866
5075	6900	6900
5100	6934	6934
5125	6968	6968
5150	7002	7002
5175	7036	7036
5200	7070	7070
5225	7104	7104
5250	7138	7138
5275	7172	7172
5300	7206	7206
5325	7240	7240
5350	7274	7274
5375	7308	7308
5400	7342	7342
5425	7376	7376
5450	7410	7410
5475	7444	7444
5500	7478	7478
5525	7512	7512
5550	7546	7546
5575	7580	7580
5600	7614	7614
5625	7648	7648
5650	7682	7682
5675	7716	7716
5700	7750	7750
5725	7784	7784
5750	7818	7818
5775	7852	7852
5800	7886	7886
5825	7920	7920
5850	7954	7954
5875	7988	7988
5900	8022	8022
5925	8056	8056
5950	8090	8090
5975	8124	8124
6000	8158	8158
6025	8192	8192
6050	8226	8226
6075	8260	8260
6100	8294	8294
6125	8328	8328
6150	8362	8362
6175	8396	8396
6200	8430	8430
6225	8464	8464
6250	8498	8498
6275	8532	8532
6300	8566	8566
6325	8600	8600
6350	8634	8634
6375	8668	8668
6400	8702	8702
6425	8736	8736
6450	8770	8770
6475	8804	8804
6500	8838	8838
6525	8872	8872
6550	8906	8906
6575	8940	8940
6600	8974	8974
6625	9008	9008
6650	9042	9042
6675	9076	9076
6700	9110	9110
6725	9144	9144
6750	9178	9178
6775	9212	9212
6800	9246	9246
6825	9280	9280
6850	9314	9314
6875	9348	9348
6900	9382	9382
6925	9416	9416
6950	9450	9450
6975	9484	9484
7000	9518	9518
7025	9552	9552
7050	9586	9586
7075	9620	9620
7100	9654	9654
7125	9688	9688
7150	9722	9722
7175	9756	9756
7200	9790	9790
7225	9824	9824
7250	9858	9858
7275	9892	9892
7300	9926	9926
7325	9960	9960
7350	9994	9994
7375	10028	10028
7400	10062	10062
7425	10096	10096
7450	10130	10130
7475	10164	10164
7500	10198	10198
7525	10232	10232
7550	10266	10266
7575	10300	10300
7600	10334	10334
7625	10368	10368
7650	10402	10402
7675	10436	10436
7700	10470	10470
7725	10504	10504
7750	10538	10538
7775	10572	10572
7800	10606	10606
7825	10640	10640
7850	10674	10674
7875	10708	10708
7900	10742	10742
7925	10776	10776
7950	10810	10810
7975	10844	10844
8000	10878	10878
8025	10912	10912
8050	10946	10946
8075	10980	10980
8100	11014	11014
8125	11048	11048
8150	11082	11082
8175	11116	11116
8200	11150	11150
8225	11184	11184
8250	11218	11218
8275	11252	11252
8300	11286	11286
8325	11320	1132

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Delle)




Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Riss/Bruch, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)