


Hyundai

HYUNDAI I30 CW (PD)(01.2017->) TREND MILD-HYBRID MILD-HYBRID 118 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 118 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAH381DGPJ158990



Beschreibung

	Zulassungsdatum 27/08/2024	Laufleistung 54803 km
Farbe Dark Knight / MIC	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	Hubraum 1482	Getriebe Automatisch
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 7
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 118 KW	

Equipment

Standard

Tagfahrlicht LED	3. Bremsleuchte	6 Lautsprecher
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Dynamische Bremsleuchte
Alarmanlage	Anti-Blockier-System (ABS)	Audiosystem: Radio (BMW)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert
Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Dachreling	Dachspoiler	Einparkhilfe hinten
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Exterieurumfänge lackiert	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth
Frontscheibe mit Bandfilter oben	Frontscheibe wärmedämmend	Funktions-Paket
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Farbdisplay (8 Zoll)	Sitzheizung vorn
Rückfahrkamera	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbelichtung
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getränkhalter hinten	Getränkhalter vorn	Gurtstraffer
Heckscheibe heizbar	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll

ISOTIX-Auflagen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Komfort-Plus-Paket	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten verstellbar
Kühlergrill schwarz	Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	Leseleuchte	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelarmlehne vorn verschiebbar	Motorhaubenisolierung
Nebelscheinwerfer	Radioempfang digital (DAB+)	Reifen 205/55 R16 ..V
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag vorn	Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe	Türgriffe innen verchromt	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
Verglasung getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
Optional		
Audio-Navigationssystem	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
Heckleuchten LED	LED-Paket	Scheinwerfer LED
Nebelschlussleuchte LED	Mica-Lackierung	Modellpflege
Navigations-Paket	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Service-System: Remote Services
Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)		

Zusätzliche Kosten

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung	76,50 EUR
Zusatzkosten total: 76,50 EUR	

Instrumententafel

Datum letzte Inspektion	Laufleistung letzte Inspektion	Datum nächste HU
-	0 km	-
Datum nächste Inspektion	Laufleistung nächste Inspektion	Ladestand (%)
-	0 km	-

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion	Warnleuchte Kraftstoff
------------------------	------------------------

Bewertungsdetails

Bewertungsdatum
30/07/2026




Versanddatum
31/07/2026





Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
			
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
004	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
005	Schweller / Vorne Rechts	Delle	Reparieren

				
006	Tür / Vorne Rechts	Delle		Reparieren
				
				
007	Windschutzscheibe / -	Steinschlag		Ersetzen
				
				
009	Motorhaube / -	Steinschlag		Akzeptabel
				
010	Warnleuchte Kraftstoff	Zu wenig		Überholen
				

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bedienungsanleitung
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☒ Bordmappe
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Mechanischer Schlüssel
- ☒ Werkzeugsatz
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Hutablage
- ☒ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Ganzjahresreifen	5.5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Ganzjahresreifen	5.5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Ganzjahresreifen	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Tür / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Kratzer



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag




Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Warnleuchte Kraftstoff / Zu wenig