



Toyota RAV4

EZ 05/2023 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 12.301km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung RAV4		
Kategorie Geländewagen	FIN JTMJ03FV40D223840	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 12.301km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 178 PS (131 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.487 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 12.300km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	110	Heckklappe	80
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.05.2023	5013	ANN000223	2	2	131/5700	180
M1	AC		4615		1885	
JTMJ03FV40D223840			1685.1690		1735.1810	
TOYOTA				70		
XA5(EU.M)			153	2225	2225	
AXAL54(N)			1220	1220		
AXAL54L-ANXVBW(1G)			1220	1220		
			89	2500	89	
TOYOTA RAV4			1650	750	5	
TOYOTA EUROPE (B)			225/60R 100H			
Fz z Pers bef b. 8 Spl.			225/60R 100H			
Kombimotorsine						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz			
EURO6 WLTP AP P/C; M. N.1			e6*2007/46*0289*06			
Hybr Benz/E			19.09.2022	K	HN029381	
0008	36AD	2487				

24.05.2023

HN029381

Stad Wolfburg
Der Oberbürgermeister
IA

11.08.2025

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im Internetbasierten Zulassungsvor-
fahren freigegeben. Dokument nur
unverändert gültig.

Stad Wolfburg
Der Oberbürgermeister
IA
11.08.2025



E

19.09.2016

123000

4 M 13-1323474747

WELLER
TOYOTA

Fahrzeugidentifizierung

Model: Rav 4 GR

argisches Kennzeichen

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: JTMJ03FV40D223840

Motor

Bezeichnung

Fahrzeug

Identifizierungscode

Lieferdatum

Zu den eigenen Sicherheit hat Toyota die deutschen Behörden aus-
drücklich nicht in der Kundendienstleistung aufgenommene Daten ge-
schützt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Daten nicht als vertraulich
behandelt werden. Sollte der Fahrzeugbesitzer auf die Daten zugreifen
wollen, sollte er sich an die zuständige Behörde wenden. Die Daten
sind nicht für andere Zwecke als die zur Identifizierung des Fahrzeuges
aufzubewahren.

Stempel: **WELLER** **TOYOTA**
TOYOTA QUALITY SERVICE
WELLER Performance Center & Co. KG
Kunden Service, Fachwerkstatt
Hauptstr. 111/112
38100 Wolfburg
Tel. 05301 30000

Kundendienstkontakt

Stempel: **WELLER** **TOYOTA**
TOYOTA QUALITY SERVICE
WELLER Performance Center & Co. KG
Kunden Service, Fachwerkstatt
Hauptstr. 111/112
38100 Wolfburg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Navigation eingeschränkt, Karte nicht sichtbar



Innenraum (Anderer Schaden): Innenraum teilweise zerlegt



Innenraum (Anderer Schaden): Innenraum teilweise zerlegt