CarOnSale

Fiat 500 Dolcevita

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	56.947km	69 PS	Benzin-Hybrid	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 Dolcevita [DE - Ca2 1.0 Mild Hybrid EU6d, Dolcevita, 2022 - 2024]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZFABF1CJ0NJG54879	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 56.947km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.000km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	590 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer wurde ein Austauschmotor verbaut (keine Rechnung dazu vorhanden),

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturenbrett farbig (Wagenfarbe)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Dolcevita
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW (Mild-Hybrid)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Vinyl
- Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleiste an Motorhaube verchromt
- Radioempfang digital (DAB+)
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- USB-Schnittstelle
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW)

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturkit
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FCA ITALY S.P.A


CarOnSale


CarOnSale

Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY








km/h
0
9 °C
Nov 11
12:48
56947 km


12:48
Radio
Medien
Nav
Uconnect
Telefon
Einstell.
Trip







Garantieurkunde
KLOS AUTOMOBILE GMBH
500C MY22 1.0 GSE Hybrid DOLCEVITA 51kW (70PS)
29.07.2022


500 C Hybrid
Autohaus Mitzetti GmbH
Autohaus Mitzetti GmbH


FIAT
FIAT


FCA






DEKRA

