



Mercedes-Benz 220/250/300 d EDITION kompakt

EZ 06/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 93.922km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 220/250/300 d EDITION kompakt [DE - Bs4 V 250 d EU6d-T, kompakt Edition, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WDF44781113609737	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.922km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.105km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Other	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben,
Anderer
Schaden



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	100	Heckklappe	95
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Türkontakt Hinten Links defekt.

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Unfallschaden noch nicht instandgesetzt!!!, Tür hinten rechts - Lackieren, Tür vorne rechts - Lackieren, Fondseite links - SmartRepair, Stoßfänger vorne - SmartRepair, Motorhaube - Lackieren, Windschutzscheibe - Microsteinschläge, Windschutzscheibe - Microsteinschläge, Fahrzeug wurde mal falsch getankt, Stoßfänger vorne - SmartRepair

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablagenetz an Vordersitzlehne links	• Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
• Adaptives Bremslicht	• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
• Anzeige für Waschwasserstand	• Armlehnen Fahrgastraum
• Außenspiegel asphärisch, beide	• Außentemperaturanzeige
• BlueEfficiency-Paket	• Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
• Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum	• Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
• Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau	• Design- und Ausstattungslinie Edition
• Edition	• Einstiegsgriff hinten
• Einstiegsleuchten	• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
• Feststellbremse elektrisch	• Feststeller Schiebetür (Aktiv)
• Haltegriffe im Fond	• Handschuhfach abschließbar
• Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.	• Heckscheibe heizbar

• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Karosserie/Aufbau: Kompakt	• Kindersicherung
• Kombiinstrument mit Farbdisplay	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Leuchtweitenregelung	• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
• Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU	• PKW-Zulassung
• Park-Paket	• Radstand 3200 mm
• Rückspiegel innen	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Sport-Paket Exterieur
• Spur-Paket	• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach	• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
• Fensterheber elektrisch 2-fach	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Metallic-Lackierung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Wärmeschutzverglasung
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Audiosystem Audio 20 mit Touchpad	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Bremsassistent	• Bremssystem mit ABS+ASR
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Gurtstraffer
• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• PTC Heater	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
• Start/Stop-Anlage Motor	• Wegfahrsperre
• Tagfahrlicht	• Partikelfilter
• Antriebsart: Heckantrieb	• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Design-Paket Interieur | • Feuerlöscher |
| • Fußmatten Velours | • Gepäcksicherungsnetz |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Heckscheibe aufstellbar |
| • Innenausstattung: Zierteile Doppelstreifen Optik | • Intelligent Light System LED |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Liege-Paket | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet | • Vorbereitung Navigationssystem Garmin MAP Pilot |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar | • Dachreling (Aluminium eloxiert) |
| • Lastenverankerung / Verzurrösen | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, umklappbar | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung | • Zusatzheizung (Warmwasser) |
| • Heckleuchten LED | • Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I		24.06.2019	1313	1CH000057	2	1	140/4
		M1		AP			4895-4895
		WDF44781113609737		010			1867-1867
		Mercedes-Benz					
		539/2					194
		KLUSL310NXX					1550
		1GJT4X28BEXX					1550
							79
		V-Klasse					2000
		Daimler (D)					225/55R17RF 101V
		Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					225/55R17RF 101V
		Mehrzweckfahrzeug					
		715/2007*2018/1832DG					Blauf
		EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I					61*2007/46*0457*
		Diesel					10.04.2019
		0002		36DG			1950
		ZU 18: MAX. 5024*ZU 20: MAX. 1950*F.1/F.2: +100 S.A					
		R.*NPK LT. EGTG*9.1:MAX. S*PL.*P.4: MIN.3800MIN-					
		06/2022					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben, Anderer Schaden): Reifen beschädigt



Rad (Kratzer, Kerben, Anderer Schaden): Reifen beschädigt



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)