

MAXUS EDELIVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7C6NA169729




Beschreibung

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Kennzeichen      | Zulassungsdatum  | Laufleistung |
| -                | 10/05/2023       | 102835 km    |
| Farbe            | Jahr             | Polster      |
| -                | -                | -            |
| Anzahl der Türen | Anzahl der Sitze | Generation   |
| -                | -                | -            |

Bewertungsdetails

Bewertungsort  
AKB Zörbig

Mängel

| #                                                                                                                                                                                 | Element                                                    | Defekt             | Korrektur |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 001                                                                                                                                                                               | Warnleuchte Inspektion                                     | Fehlt              | Ausführen |
|                                                                                                |                                                            |                    |           |
| 002                                                                                                                                                                               | Schlüsselgehäuse / -                                       | Schlecht Repariert | Ersetzen  |
| <div></div> |                                                            |                    |           |
| 003                                                                                                                                                                               | Radkappe / Vorne Links<br>Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " | Fehlt              | Ersetzen  |



004 . / -

Beklebt

Akzeptabel



005 Stoßfänger oberhalb / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



006 Stoßfänger unterhalb / Vorne

Kratzer


Smart Repair



007 Kotflügel / Vorne Links  
Mit Fenster : Nein

Delle

Smart Repair



008 Motorhaube / -

Delle

Akzeptabel

009 Blinker / Links

Gebrochen

Ersetzen



010 Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel

011 Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



012

Fußmatten / Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen



013

Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links

Abgewetzt

Lackieren



014

Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Oben Links

Abgewetzt

Lackieren



015

Stoßfänger / Hinten

Lackiert : Nein

Gebrochen

Ersetzen



016

Zierleiste Heckklappe / Unten Links

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



017

Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten

Fehlt

Ersetzen



018 Fahrerhausrückwand / -

Abgewetzt

Lackieren



019 Klebesatz / Hinten <sup>1</sup>

Gebrochen

Ersetzen



020 Heckleuchte / Rechts

Gebrochen

Ersetzen



021 . / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



022 Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts  
Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair




023 Dichtung Türeinstieg / Hinten


Gebrochen

Ersetzen





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Rechts<br>Mit Fenster : Nein | Abgewetzt | Lackieren    |
| <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |           |              |
| 025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dachholm / Hinten Rechts                                       | Delle     | Smart Repair |
| <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |           |              |
| 026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schweller / Hinten Rechts                                      | Delle     | Reparieren   |
| <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |           |              |
| 027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schweller / Rechts                                             | Delle     | Reparieren   |
| <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |                                                                |           |              |
| 028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abdeckung / Vorne Rechts                                       | Kratzer   | Lackieren    |
| <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |           |              |
| 029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schweller / Vorne Rechts                                       | Delle     | Akzeptabel   |

|                                                                                     |                                                |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|
|   |                                                |             |              |
| 030                                                                                 | Tür / Vorne Rechts                             | Delle       | Akzeptabel   |
| 031                                                                                 | Tür / Vorne Rechts<br>Mit Fenster : Nein       | Kratzer     | Akzeptabel   |
|    |                                                |             |              |
| 032                                                                                 | Türeinstieg / Vorne Rechts                     | Kratzer     | Akzeptabel   |
| 033                                                                                 | Kotflügel / Vorne Rechts<br>Mit Fenster : Nein | Delle       | Reparieren   |
|  |                                                |             |              |
| 034                                                                                 | Motorhaube / -                                 | Steinschlag | Akzeptabel   |
| 035                                                                                 | Windschutzscheibe / -                          | Steinschlag | Akzeptabel   |
| 036                                                                                 | Laderaum / Hinten                              | Kratzer     | Akzeptabel   |
| 037                                                                                 | Laderaum / Hinten                              | Delle       | Akzeptabel   |
| 038                                                                                 | Dachholm / Vorne Links                         | Kratzer     | Lackieren    |
|  |                                                |             |              |
| 039                                                                                 | Dach / Vorne <sup>2</sup><br>Sonnendach : Nein | Delle       | Smart Repair |
|  |                                                |             |              |

<sup>1</sup> Dachholm HM

<sup>2</sup> 2x Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Ersatzrad
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |         |                                  |      |
|---------------|---------|----------------------------------|------|
| Vorne Links   | MAXXIS  | 235 / 65 / 16 / Winter           | 9 mm |
| Vorne Rechts  | MAXXIS  | 235 / 65 / 16 / Winter           | 9 mm |
| Hinten Links  | MAXXIS  | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 7 mm |
| Hinten Rechts | MAXXIS  | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 7 mm |
| Hinten        | HANKOOK | 235 / 65 / 16 / Sommer           | 8 mm |

Kommentar



Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Spare Tyre




Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige





Sonstige



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Schlüsselgehäuse / - / Schlecht Repariert



Schlüsselgehäuse / - / Schlecht Repariert



Radkappe / Vorne Links / Fehlt



. / - / Beklebt



. / - / Beklebt



. / - / Beklebt



. / - / Beklebt



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen





Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Delle




Kotflügel / Vorne Links / Delle



Blinker / Links / Gebrochen



Blinker / Links / Gebrochen



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links / Abgewetzt



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links / Abgewetzt



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Oben Links / Abgewetzt



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Oben Links / Abgewetzt





Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Zierleiste Heckklappe / Unten Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Unten Links / Kratzer



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Fehlt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Fehlt



Fahrerhausrückwand / - / Abgewetzt



Fahrerhausrückwand / - / Abgewetzt



Fahrerhausrückwand / - / Abgewetzt



Klebesatz / Hinten / Gebrochen



Klebesatz / Hinten / Gebrochen



Heckleuchte / Rechts / Gebrochen



Heckleuchte / Rechts / Gebrochen



Heckleuchte / Rechts / Gebrochen





. / Hinten Rechts / Gebrochen



. / Hinten Rechts / Gebrochen



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer




Dichtung Türeinstieg / Hinten / Gebrochen




Dichtung Türeinstieg / Hinten / Gebrochen




Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Rechts / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Rechts / Abgewetzt



Dachholm / Hinten Rechts / Delle



Dachholm / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle






Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle





Schweller / Rechts / Delle




Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Links / Kratzer



