



Volkswagen Golf Rabbit 4Motion BlueMotion Tech.

EZ 11/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 135.048km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Rabbit 4Motion BlueMotion Tech. [AT - Kb5 1.6 TDI 4Motion BlueMotion Tech. EU6, Rabbit, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZHP549476	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.048km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.955km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	126
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	770 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	125
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: lt. EL Motorschaden;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten, vorne;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Ablagefach am Dachhimmel
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Connectivity-Paket
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kühlergrill schwarz
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sondermodell Rabbit	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachreling
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Rücksitzlehne geteilt
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Auto-Hold-Funktion	• Bremsassistent
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Differentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Reifenkontroll-Anzeige
• Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Abbiegelicht	• Nebelscheinwerfer
• Tagfahrlicht	• Rußpartikelfilter
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe 6-Gang
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) | • Schlechtwege-Fahrwerk |
| • Perleffekt-Lackierung | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Yellow document with text and a signature. The text includes "Abgemeldet am 30. JULI 2026" and a signature.

Yellow document with text and a signature. The text includes "Abgemeldet am 30. JULI 2026" and a signature.





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)