



Opel Crossland Elegance

EZ 02/2024 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 60.079km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Elegance [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, Elegance, (Facelift) 2022 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0V7H9EB4P4211152	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 60.079km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 48.729km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2024	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 147g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	210		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED Eco
- Start/Stop-Anlage

- | | |
|---|--|
| • Tagfahrlicht LED | • Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Schnittstelle | • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom |
| • Sicht-Paket | • Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Leseleuchten im Fond |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Original Fahrzeug Farbe: MOONSTONE GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Dach Kontrast-Lackierung | • Dachreling |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) |
| • Funktions-Paket | • Heckleuchten LED |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Sicht-Paket | • Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Leseleuchten im Fond |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |
| • Mittelarmlehne hinten | • Gepäck-/Laderaumboden doppelt |
| • Rücksitz geteilt / verschiebbar | • Allwetter-/ Ganzjahresreifen |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











GY 721521
 11.07.2024
 53875 Bielefeld
 Kreis Bielefeld
 Amt für
 In- und Ausländerangelegenheiten
 STABT. 51101403401
 DER BEZIRKSREGISTRAR
 20037 Bielefeld
 Mit der Nutzung des Stempelbogens
 im Fahrzeugbesitzregister
 können folgende Dokumente nur
 unterschäftig gelte.

Opel
 17 VEDOCHE C
 140210812
 BELXAPACAS
 08051400
 Opel Automobile
 144
 1407108124211152
 AAF 00273 9
 11.07.2024
 12.01.2024
 15.01.2024
 23.08.2023
 Opel Automobile GmbH
 65423 Düsseldorf
 15.01.2024



Servicebestätigung 5
 Die Arbeiten sind mit Ja oder nein zu dokumentieren.
 Ja = wurde gewechselt oder erneuert
 Nein = kein Wechsel erforderlich
 Hinweis: Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
 Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
 Datum: 11.11.24 21590
 Motoröl: RCP
 Qualität: 5 W 30
 Viskosität: 5 W 30
 Frostschutzmittel, Kühlmittel: -42 °C
 Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Pollenfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel
☒ Ionenfilterelement
☒ Kühlmittel Brennstoffzelle
 Stempel und Unterschrift
 Georg Schmidt GmbH
 10.04.21 17.00.00
 08.04.21 17.00.00
 08.04.21 17.00.00
 08.04.21 17.00.00

Servicebestätigung 6
 Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
 Datum: 18.11.24 48729
 Motoröl:
 Qualität:
 Viskosität: 5 W 30
 Frostschutzmittel, Kühlmittel: -30 °C
 Ja Nein
☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Pollenfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel
☐ Ionenfilterelement
☐ Kühlmittel Brennstoffzelle
 Stempel und Unterschrift
 Georg Schmidt GmbH
 10.04.21 17.00.00
 08.04.21 17.00.00
 08.04.21 17.00.00
 08.04.21 17.00.00



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)