



BMW 335 d xDrive M Sport

EZ 04/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 114.202km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 335 d xDrive M Sport [DE - Kb5 335 d EU6, xDrive M Sport, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WBA8L11020K846419	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.202km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 313 PS (230 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe Unbekannt	Letzter Service 74.344km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Turbolader defekt;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

TURBOSCHADEN. Könnte nicht gestartet werden

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexagon mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag hinten
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt



Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Audio-Navigationssystem Professional
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Audio-Navigationssystem Business
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung

- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









05.04.2018	0005	BSL00058	02	02	0230/04400	350
M1	AC		-	-	04633	-
WEA8L11020K846419	0		-	-	1434	-
BMW			0	0	00075	-
3K			0	0	0151	002245
8L11			0	0	01060	01255
6A250000			0	0	01060	01255
			0	0	078	03300
335d xDrive			0	0	01800	0750
BAYER.MOT.WERKE-BMW			0	0	225/50 R17 98W	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			0	0	225/50 R17 98W	
Kombilimousine			0	0		
715/2007*2015/45W			0	0		
EURO6:W:PI/CI: M, N1 I			0	0		
Diesel			0	0		
0002	36W0	02993	0	0		
7.2/8.2: +110 B.ANHANGBETRIEB*W.AHK LT.EGTG*BEI 20			0	0		
BEREIFUNG KEIN ANHANGBETRIEB MÖGLICH *DATUM ZUR EMIS			0	0		
SIONSKLASSE: 05.04.2018*			0	0		




Hersteller:	BAYER.MOT.WERKE-BMW	0005
Ver./Kauf:	3K	BSL00058
Leistung:	Diesel	8L11 / 6A250000
Leistung:	EURO6:W:PI/CI: M, N1 I	0002
Leistung:	2245 kg	36W0
Leistung:	04.2023	FSD.HU/Mangel:
Leistung:	4.28.1/2.0.20	

(8) Nächste HU	Prüfplakette
Mai 2027	zugeteilt

Leistung:	710
Leistung:	500
Leistung:	440
Leistung:	415

Leistung:	53.19 EUR
Leistung:	53.19 EUR
Leistung:	05.2025





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Möglich Halter gebrochen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)