



Citroen Berlingo L2H1/XL

EZ 09/2025 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 27.384km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo L2H1/XL [DE - Ka4 1.5 BlueHDi 130 FAP EU6e, L2H1/XL erhöhte Nutzlast, (Facelift) 2024 - 2]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VR7EDYHP4SJ781268	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 27.384km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2025	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 171g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	30 	Beifahrertür	25 
Kotflügel vorne links	45 	Kotflügel vorne rechts	45 
Türe hinten links	50	Türe hinten rechts	30 
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	35 
Motorhaube	40 	Heckklappe	40 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand ohne Fenster
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Safety-Paket
- Scheinwerfer Eco-LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenschutzleisten schwarz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Einparkhilfe hinten mit Parksensoren seitlich
- Erhöhte Nutzlast
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Radstand 2975 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch

- | | |
|--|--|
| • Sitz vorn links neigungsverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Curitiba |
| • Smartphone-Station | • Sonderlackierung Eis-Weiß / Kaolin-Weiß |
| • Stop-Start-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Türengriegelung automatisch (bei Unfall) | • Verzurösen Laderaum |
| • Zentralverriegelung | • Zusatzheizung |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide | • Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad) |
| • Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • USB-Anschluss | • Kombiinstrument digital (10,0 Zoll) |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Holzboden Laderaum und Seitenverkleidung Standard-Ausführung | • Laderaum-Paket |
| • Worksite-Paket | • Gepäck-/Laderaumleuchte LED |
| • Steckdose 230V | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Parkbremse elektrisch | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Grip-Control | • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	12.09.2025	2525	AEJ01873	2	1	96/3750	181
1	N1	BB		W	4753	1848	
1	VR7EDYHP4S	781268	1	W	1796	1880	1538
1	CITROEN			W	74		
1	E			W	157	2380	2380
1	D			W	1200	1400	
1	YHP2 12E4AS			W	1200	1400	
1				W	74	2813	68
1	BERLINGO			W	1050	750	2
1	STELLANTIS (F)			W	215/65 R16 102H		
1	Fz.z.Gü.bef. b. 3.5 t			W	215/65 R16 102H		
1	Vnn						
1	715/2007*2023/443EE						
1	EURO6/WLTP-EB-P/G/M, N1, N2			W	#2*2007/46*0625	13	
1	Diesel			W	13.06.2025	W	HE079064
1	0002	36EA	1499	W	Selbstfahremietz/Mietz		
1	ww.AHK IL.EGTG						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil I

12.09.2025

2525

AEJ01873

1 12.09.2025 | 2525 | AEJ01873 | 2 | 1 | 96/3750 | 181 || 1 | N1 | BB | | W | 4753 | 1848 | |
1	VR7EDYHP4S	781268	1	W	1796	1880	1538
1	CITROEN			W	74		
1	E			W	157	2380	2380
1	D			W	1200	1400	
1	YHP2 12E4AS			W	1200	1400	
1				W	74	2813	68
1	BERLINGO			W	1050	750	2
1	STELLANTIS (F)			W	215/65 R16 102H		
1	Fz.z.Gü.bef. b. 3.5 t			W	215/65 R16 102H		
1	Vnn						
1	715/2007*2023/443EE						
1	EURO6/WLTP-EB-P/G/M, N1, N2			W	#2*2007/46*0625	13	
1	Diesel			W	13.06.2025	W	HE079064
1	0002	36EA	1499	W	Selbstfahremietz/Mietz		
1	ww.AHK IL.EGTG						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)