



Ford S-MAX Titanium

EZ 01/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 280.462km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0SXXGBWSBM25825	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 280.462km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.430km	Letzter Service am 07/2016
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Entfall 3. Sitzreihe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Gurtstraffer

- | | |
|---|---|
| • Handbremshebelgriff Leder | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Intelligent Protection System (IPS) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kindersicherung elektrisch | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Luftdüsen im Fond | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung, elektro-hydraulisch | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • AUX-IN-Anschluss | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Batterie verstärkt | • Business-Paket 1 |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Gepäcksicherungsnetz | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Metallic-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Traveller-Paket |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Fremdkörper



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)