



Opel Zafira Tourer L

EZ 11/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 232.751km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Tourer L [DE - Bs4 2.0 D EU6d-T, L Tourer (L3), 2019 - 2020]		
Kategorie Van	FIN VXEVEEHZ8MZ004610	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 232.751km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 199.206km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	160 	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	65
Seitenteil hinten links	155 	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	80	Heckklappe	70
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Motor wurde bei 100625 ausgetauscht laut Serviceheft.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (2 Sitzplätze)
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bodenbelag: Teppichboden
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet, vorn und hinten
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenten-Paket 1
- Fahrassistenten-Paket 2
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontschürze in Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckklappe verglast
- Heckscheibe heizbar
- HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer

• Info-Display, groß	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie/Aufbau: Kombi	• Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
• Klimaanlage im Fond	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Laderaumabdeckung
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW CDTI	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Radstand 3275 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür links elektr. betätigt (sensorgesteuert)	• Schiebetür rechts elektr. betätigt (sensorgesteuert)
• Schließ-/Startsystem Keyless Open	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts mit Massagefunktion	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung vorn	• Sitzkombination: (4) 6-Sitzer
• Sitzverstellung vorn links elektr. (6-fach)	• Sitzverstellung vorn rechts elektr. (6-fach)
• Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 230V
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
• Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung hinten stark abgedunkelt (Solar-Protect)	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Opel Connect	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Tagfahrlicht LED	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent	• 10 Lautsprecher
• Audiobedienung am Lenkrad	• Abbiegelicht
• Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent	• Kopf-Airbag-System hinten
• Servolenkung	• Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE



Sonderausstattung

• Klapptisch auf Schienensystem	• Sicherheits-Paket
• Standheizung mit Funkfernbedienung	• Fahrassistentz-Paket 1
• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung

- | | |
|--|--|
| • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistenz-Paket 2 |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)