



Citroen Saxo 1.0 X

EZ 01/1998 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 32.116km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 02***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Saxo 1.0 X		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7S0CDYF56358033	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 32.116km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 45 PS (33 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 954 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 2	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/1998	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Ausstellfenster hinten | • Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide |
| • Getriebe 5-Gang | • Gurtstraffer |
| • Heckscheibenwischer | • Karosserie: 3-türig |
| • Motor 1,0 Ltr. - 33 kW KAT (CDY / TU9M) | • Original Fahrzeug Farbe: METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK |
| • Reifen 155/70 R13 ..T | • Rücksitzbank klappbar |
| • Scheinwerfer Halogen | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • elektronische Diebstahlsicherung |
| • elektronische Diebstahlsicherung | |



Sonderausstattung

- Getriebe 5-Gang

- Getriebe 5-Gang

- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









29.01.1998	0001	282005 B	02	01	0033/06000	149
01	0200		03718	-	1595	-
VF7S0CDYF56358033	4		1368	-	000880	-
S			0149	001220	001220	
			00680	00675	-	
			00680	00675	-	
			085	00400	074	
			00500	0400	005	-
SAXO			155/70R13 75T			
CITROEN (F)			155/70R13 75T			
PERSONENKRAFTWAGEN						
GESCHLOSSEN						
S-ARM EURO 2, G:92/97						
BENZIN						
0001	0426	000954				
ZU G:15 B26*ZU T:15 D 0.1:600 BIS 10 PROZ.STRIG.OD.75						
OHIS 8PROZ.STRIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 24.09.201						
3*						

Formular zur Registrierung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland. Das Formular ist in zwei Spalten unterteilt. Die linke Spalte enthält die Angaben zum Fahrzeug (z.B. Typ, Baujahr, Motorleistung) und die rechte Spalte die Angaben zum Halter (z.B. Name, Adresse). Die Formulare sind mit einem roten Stempel versehen, der die Registrierung bestätigt. Die Formulare sind in deutscher Sprache ausgefüllt.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)